

歴史的景観の保全に関する検証事業

京都市歴史的景観の保全に関する検討会


第4回

資料4 島状風致地区を含むエリアの事例

島状風致エリアにおける歴史的資産と風致地区の関係および周辺の景観規制


| 寺社名称 | 風致地区 の種別 | 寺社等と風致地区 の関係 | 周辺の景観規制(美観地区等) |
|--------------------|---------------------|---|---|
| 04 今宮神社, 大徳寺 | 第3種, 第5種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・沿道型美観形成 ・山並み背景型建造物修景 |
| 05 船岡山 | 第2種, 第5種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・旧市街地型美観 ・沿道型美観形成 |
| 07 相国寺 | 第5種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・歴史遺産型美観 (一般) ・旧市街地型美観 ・沿道型美観形成 |
| 12 北野天満宮, 平野 神社 | 第5種 | 2つの寺社等とその間の 住宅地を風致地区に指定 | ・歴史遺産型美観 (上京北野界わい景観整備) ・旧市街地型美観 ・沿道型美観形成 |
| 20 下鴨神社 | 第3種, 第4種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・歴史遺産型美観 (一般) ・旧市街地型美観 ・山並み背景型美観 ・市街地型美観形成 |
| 29 建仁寺 | 第5種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・歴史資産型美観 (祇園町南歴史的景観保全修景) ・歴史資産型美観 (一般) ・旧市街地型美観 |
| 34 本願寺山科別院 | 第5種 | 2つの寺社等とその周辺 の市街地を風致地区に指 定 | ・町並み型建造物修景 |
| 38 渉成園 | 第5種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・歴史遺産型美観 (本願寺・東寺界わい景観整備) ・歴史遺産型美観 (一般) ・旧市街地型美観 |
| 44 妙心寺 | 第3種, 第5種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・山ろく型建造物修景 ・山並み背景型建造物修景 |
| 45 広隆寺, 蚕ノ社 | 第5種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・山並み背景型建造物修景 |
| 46 梅宮大社 | 第5種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・岸边型建造物修景 |
| 47 車折神社 | 第5種 | 寺社等とその隣接部を風 致地区に指定 | ・山並み背景型建造物修景 ・岸边型建造物修景 |
| 51 桂離宮 | 第2種, 第3種, 第4種 | 寺社等とその周辺部を風 致地区に指定 | ・山並み背景型建造物修景 ・岸边型建造物修景 |
| 55 藤森神社 | 第5種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・山ろく型建造物修景 ・町並み型建造物修景 |
| 58 御香宮神社 | 第3種 | 寺社等を風致地区に指定 | ・旧市街地型美観 ・山ろく型建造物修景 |
| 59 城南宮, 安楽寿院 | 第5種 | 城南宮は寺社等を風致地 区に指定, 安楽寿院は寺社 等と周辺部を風致地区に 指定 | ・なし |

島状風致地区の分布状況図




04 今宮神社，大徳寺

(1) 航空写真



(2) 景観規制図




05 船岡山

(1) 航空写真




(2) 景観規制図




07 相国寺

(1) 航空写真



(2) 景觀規制図




20 下鴨神社



(1) 航空写真



(2) 景観規制図



(1) 航空写真




38 涉成園

(1) 航空写真



(2) 景觀規制図




44 妙心寺

(1) 航空写真




(2) 景觀規制図




45 広隆寺，蚕ノ杜

(1) 航空写真



(2) 景觀規制図




46 梅宮大社

(1) 航空写真



(2) 景観規制図



- ・梅宮大社は、境内の緑が豊かで池泉庭園があります。(写真1, 写真2)。
- ・周辺は低層戸建の住宅が中心となっていますが、梅宮大社に近接して東側及び南側に6階建のマンションが立地し、庭園内の木々の間や、樹木越しに望見されます。(写真3)
- ・これらのマンションはいずれも建造物修景地区に立地しています。(写真4, 写真5)
- ・梅宮大社と建造物修景地区が指定されている住宅地が道路を挟んで隣り合う場所もあります。(写真6, 写真7)
- ・風致地区内では新しい和風の町並みが形成されています。(写真8)




写真1 梅宮大社本殿と境内の緑



写真2 梅宮大社の庭園



写真3 庭園から見える南側のマンション



写真4 梅宮大社(風致地区)と6階建マンション(建造物修景地区)



写真5 道路左は風致地区の町並みと梅宮大社の樹木。正面の6階建マンションと道路右は建造物修景地区



写真6 梅宮大社(道路右, 風致地区)と隣接する町並み(道路右, 建造物修景地区)





写真7 建造物修景地区の町並みと正面に見える梅宮大社





写真8 風致地区の新しい町並み(道路左)と建造物修景地区の町並み(道路右)

(1) 航空写真




(1) 航空写真




55 藤森神社

(1) 航空写真




(2) 景観規制図




58 御香宮神社

(1) 航空写真




(2) 景観規制図



59 城南宮，安楽寿院

(1) 航空写真



(2) 景観規制図

