



現地調査結果 【京都市調査対象空家全体】

「使用実態がない可能性が高い」 3773 件


4.使用実態




5.使用実態ありの理由




6.用途




7.建て方




8.構造




9.階数




10.建物出入口の状況




11.京格子等の有無




11.格子の種類




12.高塀の有無




13.売り貸し看板の有無




14.表札・名札・看板




15.郵便受けの状況




15.郵便受けありの場合




16.電気メーターの状況




16.電気メーターありの場合




17.ガスメーター、ガスボンベ等の有無




17.ガスメーター、ガスボンベ等ありの場合




18.カーテンの有無




19.道路の幅員




20.道路の傾斜




21.道路との高低差




22.駐車場スペース




22.駐車場スペースありの場合




23.間口の状況




24.門・塀の状況




24.門・塀ありの場合




25.擁壁の状況




26.屋根の状況




27.外壁の状況




28.建物の傾斜




29.樋(とい)の状況




29.樋(とい)ありの場合




30.窓ガラスの状況




30.窓ガラスありの場合




31.その他破損箇所の有無




31-1.雨戸の破損




31-2.カーポートの破損




31-3.ベランダの破損




31-4.屋外階段の破損




31-5.看板の破損




31-6.物置の破損




31-7.アンテナの破損




31-8.軒・庇(ひさし)の破損




31-9.その他(上記以外)の破損




32.雑草・樹木の状況




32.雑草・樹木ありの場合




33.ゴミの投棄、堆積の有無




33.ゴミの投棄、堆積ありの場合




34.臭気の有無




35.建築物外観が与える影響




36.第三者へ危害を与える可能性




京町家判定




不良度ランク



利活用ランク




水道閉栓の有無




水道閉栓されている場合、閉栓期間ごとの件数


(2018年6月1日を基準にしています)




用途地域別の空き家数




駅からの距離別の空き家数



バス停からの距離別の空き家数



高度別空き家数



容積率別空き家数

