

**要望事項 (優先順位 1)**

岩倉川(永田堰堤<sup>えんてい</sup>～村松町)護岸工事整備及び土砂浚渫<sup>しゅんせつ</sup>について

**要 旨**

岩倉川のこの区間は特に川幅も狭く、大雨の時は水嵩が上がり、一部護岸がえぐられ、永田堰堤には大量の土砂が堆積している状況にあります。

堰堤近くには、民家もあり、このまま放置すれば、家屋損壊及び人命の被害も予想されます。

また、土砂堆積により、永田堰堤からの農業用水取入口を塞ぐような事態となれば、同用水を利用している下流の田畑の損害は、甚大なこととなります。

過去の台風18号(平成25年)により上流の権土池近くの川岸が大きく崩れている状況にあり、大水が出れば被害がさらに拡大いたします。早急な対策を要望いたします。

**回 答**

**(京都府)**

写真①土砂撤去及び写真⑤護岸整備の御要望につきましては、平成27年度に府民公募型整備事業としても提案をいただき、実施するべく工事説明会を開催いたしました。工事箇所への進入道路に工事車両が通行することについて反対があり、工事を見送ったところでした。

今回御要望いただきましたその他箇所につきましては、現地測量、設計を実施中で、工事に伴う進入路等についても併せて検討しているところでございます。今後、地元調整を行っていきたいと考えておりますので、地元意見のとりまとめ等、御協力いただきますようよろしくお願いいたします。

また、財政状況が厳しい中、要望いただいた箇所全てを一度にできないこともありますので、御理解いただきますようお願いいたします。

① 土砂が堆積して、川が増水すると浸水し家屋損壊・人命の被害も予想されます。



②東面の法面が削れています。早急な護岸工事をお願いします。



③右側の護岸足元が空洞となっていますので、補強工事をお願いします。



④これより上流は護岸が無いいため一部土が大きく剥れ、このまま放置すると大変なこととなります。また、土砂が大量に堆積していますので撤去をお願いします。



⑤堰提の足元が洗い流されており、また、下流兩岸の足元が崩れています。

