

要望事項 (優先順位 2)

養徳小学校内の側溝土砂の撤去、ブロック塀の撤去及び建直し

要 旨

小学校のグラウンドと校舎の周りがある側溝にグラウンドの土砂が流れ込み、雨が降ると、グラウンドの溝周辺は水たまりとなります。特に北東部がぬかるみ状態となります。学童の使用はもとより、夜間には体育振興会のグランドゴルフ、テニス、ゲートボールで使用したくても水が溜まっているので、使用できない状況です。

側溝の土砂の撤去を至急対応いただくよう要望いたします。

小学校の塀はブロック塀、コンクリート板を積み重ねた塀、金網、コンクリート塀の上に鉄柵がある塀等、4種類のばらばらな塀で囲まれています。

特に、ブロック塀に関しては、学校正面道路側と東鞍馬口通り側に、1 m程度のコンクリート基礎の上に9段のブロックが積み重ねてあり、非常に危険な状況であるため、緊急に対処が必要です。

また、学校東側道路の塀もコンクリート板が積み重ねてあり、全体的に経年劣化がしている状態です。

学校周辺の道路は、安心安全な通学道路であるべきであり、災害時の避難経路でもあります。至急、現在の塀を撤去し、新しく塀を建て直すことを要望いたします。周辺住民に配慮し、美化を考慮した塀の建直しをお願いいたします。

回 答

(教育委員会)

①学校のグラウンド及び校舎周囲の側溝へのグラウンド土砂流出について

当該箇所については、学校からも要望を受けており、9月中を目途に側溝に溜まった土砂の撤去作業等を実施させていただく予定です。

②学校正面道路側と東鞍馬口通り側のブロック塀について

当該箇所については、今年度中にブロック塀を撤去し、新たにフェンス等を設置する工事を予定しております。

なお、新たに設置するフェンス等につきましては、景観に配慮した仕様となるよう関係部署と協議を進めてまいります。

③学校東側道路の塀（コンクリート板の積み重ね）について

当該箇所につきましては、すぐさま倒壊のおそれのある塀ではございませんが、御指摘の通り経年による劣化もあるため、剝落防止等必要な修繕を実施してまいります。

地図



特記事項:

1:2,000