

要望事項 (優先順位 2)

養徳小学校施設の修繕

要 旨

養徳小学校は学区民や各種団体が日常的に利用させていただいています。特に、災害時には避難場所にも指定されており、常に安心安全な場所でありたいと考えているため、以下の修繕等を要望します。

- ① 養徳小学校の校舎外周のブロック塀の工事も完成し、安心安全な通学路となりました。そして、グラウンド東側のコンクリート塀も新しい塀にする検討段階とお聞きし喜んでいますが、しかしながら、校門、正面側の塀の塗装が剥げ、柵には錆や腐食等が発生しかかっていますので、塗装工事をお願いいたします。
- ② 昨年度にグラウンド内の排水溝の土砂撤去をしていただきましたが、南門の西にある排水桝には土砂や枯れ葉が詰まったままであり、排水桝から本管への雨水処理ができていないように思われます。また、排水桝の劣化による割れで排水桝が機能していない状態ですので、早急に修繕をお願いします。併せて、今後枯れ葉等が溜まらないような対策もお願いいたします。
- ③ プールの水をろ過または排水する際、北側の排水溝から水が溢れる状況が確認されます。当該排水溝も昨年度に土砂を取り除いていただきましたが、今一度調査をしていただき、対応をお願いいたします。
- ④ プール北側の壁全体にひび割れが発生しており、経年劣化による北側全体の地盤沈下が原因と考えられます。また、プールサイドの床の部分にも沈下によりひび割れで段差ができており、プール授業時に素足で歩くと、けがの原因にもなります。本年はプール授業がないと聞いておりますが、来年度は安心安全なプールでの授業が実施されるよう、早急に修繕をお願いいたします。

回 答

(教育委員会)

- ①校門及び柵の塗装剥げ・錆・腐食等への対応について

現状確認し、学校と協議した内容を踏まえ、教育委員会から学校へ塗装に必要な資材（ペンキ等）を配分し、学校により適宜再塗装作業を進めさせていただきます。

- ②グラウンドの雨水排水桝について

外見のみでは不明な点もあるため、調査を実施し、土砂の取除き（浚渫）や修繕等、必要な対策を学校と協議しながら進めてまいります。

- ③④プールの排水溝及び壁・床面ひび割れへの対応について

現況を確認させていただき、来年度のプール実施までに、修繕等必要な対応を進めてまいります。

地図

