

要望事項 (優先順位 4)

学童の安全な通学のための交通安全施設整備

要 旨

岩倉南学区内には区画整理等で急速に戸建て住宅が増えており、以前は見通しが良かった交差点も現在では非常に見えにくい状態になっている箇所があります。昨年度も要望しておりましたが、その場所で実際に事故が発生した箇所もあるため早急な対応を検討いただきたく、以下の内容を要望します。

- ① 比叡見中通りと庄田公園と石清水公園を結ぶ道の交差点は、日頃から登下校の学童数が多く、登下校以外でも公園と公園を結ぶ場所であるため通行者が多いです。現在、時速30km以下のゾーンにはなっていますが、坂の途中でもあり車両が減速しにくい箇所となっています。道路を横断する学童がいることを示すためにも、本線には車両が減速しやすいように今以上に分かりやすい道路標示を、狭い道側には一旦停止標識・停止線やミラーの設置を要望します。
- ② 円通寺道と鞍馬街道の交差点は、道幅が同じくらいであるにも関わらず一旦停止標識や停止線がないため、大きな事故につながる可能性があります。安全のためにも一旦停止標識と停止線の設置を要望します。
- ③ 一条山の住宅街から東側道路に進入する交差点は、南側の見通しが悪く、南側から来る車両はスピードも出ているため衝突事故が発生する危険性が高いです。これまで事故は発生していませんが、注意を促す標識やカーブミラーの設置等の対策を要望します。

**回 答
(建設局)**

- ① カーブミラーにつきましては、車両同士が交差点等に進入した際の見視による安全確認を補助する目的で設置しております。当該交差点は隅切りもあり見通しが確保できる状況であるため、設置することはできませんので、安全を確認のうえ通行していただきますようお願いいたします。
- ③ 当該交差点におきましては、交差点南側からの車両に対し、注意を促す看板等の設置について検討してまいります。
なお、当該交差点は隅切りもあり見通しが確保できる状況であるため、カーブミラーを設置することはできませんので、安全を確認のうえ通行していただきますようお願いいたします。

(下鴨警察署)

- ② 円通寺・鞍馬口交差点については、前回の要望を受け、交差点内にクロスマークを表示しております。要望箇所は交通量も少なく、ほとんどが地元住民の方々の通行であるため、現在のところ規制は考えておりません。

今後、要望箇所の交通実態及び道路環境に応じて、必要な交通規制を検討してまいります。

地図



