

要望事項（優先順位 1）

養徳小学校施設の修繕

要 旨

養徳小学校は学区民や各種団体が日常的に利用させていただいています。特に、災害時には避難所にも指定されており、常に安心安全な場所でありたいと考えているため、以下の修繕等を要望します。

- 1 プールの水をろ過または排水する際、北側の排水溝から水が溢れる状況が確認されます。当該排水溝も令和元年度に土砂を取り除いていただきましたが、今一度調査をしていただき、対応をお願いいたします。
- 2 プール北側の壁全体にひび割れが発生しており、経年劣化による北側全体の地盤沈下が原因と考えられます。また、プールサイドの床の部分にも沈下によりひび割れで段差ができており、プール授業時に素足で歩くと、けがの原因にもなります。今年度は安心安全なプールでの授業が実施されるよう、早急に修繕をお願いいたします。

回 答

（教育委員会）

- 1 現況を確認させていただいたところ、北側の排水溝に目立った土砂の堆積は見受けられませんでした。今後、専門業者による調査も含め、必要な対策を学校と協議しながら進めてまいります。
- 2 御指摘のプールサイド部分のひび割れにつきましては、教育委員会の職員の確認により、地盤沈下によるものではなく、温度変化や経年劣化等によるものと判断しておりますが、来年度の安全なプール実施に向け、学校と調整しながら修繕してまいります。

地図

