

要望事項（優先順位 2）

京都一周トレイルコース（東海自然歩道）の整備

要 旨

平成30年度の西日本豪雨により、東海自然歩道でもある京都一周トレイルのコースの一部が斜面崩壊で寸断消失しました。

昨年度に、関係行政機関から同じ箇所へ復旧する手立てはないとの回答をいただき理解しましたが、現在のような仮設の状態で放置することはできないと考えているため、現地立会を含め、関係行政機関、京都府山岳会、地元、地権者が一同に会して対処方法を検討する機会を設けていただくことを強く要望します。

回 答

（産業観光局、京都府）

二の瀬付近の京都一周トレイルコースでもある東海自然歩道では、平成30年度に発生した斜面崩壊により、一部のルートが寸断された状況です。斜面崩壊の規模等を考えれば、ルート変更することがもっとも適切な対応であると思慮されます。今後、ルート変更での対応を中心に関係機関・団体、地元関係者等で協議・調整を行い、検討を進め、必要に応じ、関係者一同を招集する検討会等の開催も考慮してまいります。

地図

