


ポールなどの支柱の

# 安全管理 について



## 定期的な点検を行い、 安全管理に努めましょう！

防球ネットの支柱の倒壊による死亡事故が発生しています。

万が一、人的被害がおこると、取り返しのつかない状況を招く恐れがあります。

所有する敷地内に、防球ネットの支柱や照明灯、電気の引込み柱などのポール状の工作物がある場合は、安全点検を実施していただくようお願いします。

定期的な点検を行い、「万が一」を未然に防ぎましょう。

令和3年4月、宮城県の小学校で、防球ネットの木製支柱が倒壊し、児童2人が死傷。



### まずは、目視点検を！

コンクリートのひび割れ	<input type="checkbox"/>
コンクリートのはく離・欠け	<input type="checkbox"/>
金属の腐食	<input type="checkbox"/>
木の腐食	<input type="checkbox"/>
柱の傾き	<input type="checkbox"/>
柱の変形（反り、曲がり、折れ）	<input type="checkbox"/>

ひとつでも  
チェックが  
ある場合

- ① 倒壊の危険がある場合は、一定範囲を立ち入り禁止にするなど応急的な安全対策をおこなってください。
- ② すぐに必要な措置（修繕や撤去）をおこなってください。



まずは、建物を設計された建築士事務所、建物の施工会社などに、ご相談ください。