

参考資料 6 土地利用履歴調査結果概要

年代	調査対象地の 土地利用状況	対象地周辺の 土地利用状況	根拠資料
1910 年代	水田	水田	旧地形図 1909 年 (明治 42 年)
1920 年代			旧地形図 1922 年 (大正 11 年) 旧地形図 1929 年 (昭和 4 年)
1930 年代			旧地形図 1931 年 (昭和 6 年)
1940 年代	建物、雑種地	雑種地等	旧地形図 1938 年 (昭和 13 年)
1950 年代	大学寮、 グラウンド	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、店舗等、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	航空写真 1946 年 (昭和 21 年) 旧地形図 1951 年 (昭和 26 年) 旧住宅地図 1956 年 (昭和 31 年) 旧住宅地図 1959 年 (昭和 34 年)
1960 年代	事務所、雑種地	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、店舗等、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	航空写真 1961 年 (昭和 36 年) 旧住宅地図 1963 年 (昭和 38 年) 旧地形図 1964 年 (昭和 39 年)
		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、駐車場、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	旧住宅地図 1966 年 (昭和 41 年) 航空写真 1967 年 (昭和 42 年)
1970 年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	航空写真 1975 年 (昭和 50 年) 旧住宅地図 1978 年 (昭和 53 年)
1980 年代	市営住宅	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	旧住宅地図 1985 年 (昭和 60 年) 航空写真 1987 年 (昭和 62 年) 旧地形図 1987 年 (昭和 62 年)
1990 年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	旧住宅地図 1994 年 (平成 6 年) 航空写真 1995 年 (平成 7 年) 旧地形図 1996 年 (平成 8 年)
2000 年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、工場、駐車場、北側は線路、荒地、南側は空地、店舗がある。	旧地形図 2003 年 (平成 15 年) 旧住宅地図 2004 年 (平成 16 年) 航空写真 2008 年 (平成 20 年)