

コミュニティセンターの修繕状況

	平成18年度	金額	平成19年度	金額	平成20年度	金額	平成21年度	金額	平成22年度	金額
楽只	便所フラッシュ弁修繕	20,790	身障者用トイレ修繕(ウォッシュレット取付)	96,600	福セン外壁修繕	82,000	1Fトイレ詰り修繕	96,600	外灯修繕	49,350
	冷却塔ベルト破損修理	21,000	屋外外壁タイル修繕	166,900	屋上倉庫修繕	77,800	福セン看板修繕	30,000	音楽室コンセント修繕	27,300
	福セン小便器フラッシュバルブ修繕	16,779	女子便所及び集会室間仕切修繕	96,810	休憩室ファンコイルユニット	63,000	多目的ホール照明修繕	362,250	高架水槽修繕	158,550
	事務室ブラインド修繕	22,000	2F外部廊下手摺欄修繕	99,970	福セン便所修繕	23,310	便所つまり修繕	48,300	受水槽揚水ポンプ修繕	285,600
	2F身障者用トイレ扉修繕	49,500	空調機修繕	241,500	2F天井修繕	63,990	福セン窓ガラス取替修繕	12,600	空調修繕	126,000
	体育館照明器具取替修繕	194,250	雨漏り修繕	188,240	福セン街灯修繕	39,900	倉庫錠前修繕	23,100		
	2, 3F廊下床張替修繕	122,680	予備発電用電池取替	88,200	便所つまり修繕	29,400	2F便所排水つまり修繕	96,600		
	冷却塔周り塗装等修繕	997,500	消防設備修繕	287,490	屋内体育施設球取替	7,665	小便器フラッシュバルブ修繕	21,420		
	空調機ガバナ修繕	499,800	事務室ブラインド修繕	76,550	誘導灯修繕	27,720	感知器他修繕	65,835		
	2Fベランダ庇修繕	161,700	事務室出入口修繕	30,000			多目的ホール 球替え修繕	243,600		
	非常用自家発電設備修繕	245,626	晝表替え	141,750			バスケットゴールチェーン修繕	26,250		
	身障者用トイレ便器取替修繕	285,600	福祉センター消防設備修繕	27,300						
			2F会議室出入口修繕	22,900						
			車止め修繕	73,920						
			事務所換気扇取替修繕	42,315						
			福祉センターテレビアンテナ配線取付	17,745						
			北側花壇修繕	63,990						
			ブラインド修繕	73,657						
	小計	2,637,225	小計	1,835,837	小計	414,785	小計	1,026,555	小計	646,800
岡崎	エアコン修繕	75,600	便所手洗いレバー修繕	10,000	消防設備修繕	87,150	蛍光灯球取替修繕	39,900	清掃用洗面器水漏れ修繕	8,925
			消防設備修繕	6,825			照明器具修繕	69,300		
							屋外樹詰り補修	60,375		
							分室和室照明器具修繕	75,600		
							ガス警報器修繕	28,560		
	小計	75,600	小計	16,825	小計	87,150	小計	273,735	小計	8,925
錦林	福セン壁修繕	48,300	空調機修繕	504,000	受水槽ボールタップ取替	6,300	給水直圧工事	247,800	多目的ホール天井修繕	681,450
	非常用発電機修繕	94,500	空調給水ポンプ修繕	189,000	屋内体育施設バーテーション修繕	21,000	手洗器排水管修繕	21,000	受水槽修繕	119,700
	揚水P及び消火栓P給水管取替修繕	989,100	空調配管及び1F天井水漏れ修繕	65,625	別館空調修繕	212,100	冷温水管水漏れ修繕	130,200	錠前修繕	18,900
	排水管修繕	149,100	福祉センター消防設備修繕	60,270	福センガス管改修工事	173,250	福セン鴨居取替修繕	53,550		
	自家電修繕	157,500	水道ポンプ修繕	43,050						
	網戸貼替	117,600	屋内体育施設天井照明修繕	82,194						
	玄関灯取替修繕	60,480	福祉センター消防設備修繕	10,500						
	安定器修繕	98,700	消防設備修繕	331,380						
	監視設備修繕	54,600	福祉センター障子張替	49,350						
	インターホン修繕	22,113	網戸張替修繕	28,350						
			鍵取替修繕	67,200						
			2F女子トイレ修繕	8,925						
			空調配管1階天井内漏水修繕	65,625						
			玄関灯修繕	38,115						
			ガス管改修工事	133,350						
	小計	1,791,993	小計	1,676,934	小計	412,650	小計	452,550	小計	820,050

コミュニティセンターの修繕状況

	平成18年度	金額	平成19年度	金額	平成20年度	金額	平成21年度	金額	平成22年度	金額
養正	手洗器水石入れ取替修繕	18,973	空調機冷却塔修繕	170,100	屋外照明灯撤去	99,750	扉錠前修繕	32,550	福セン池埋め戻し工事	399,000
	階段蛍光灯ランプ取替修繕	6,300	渡り廊下緊急修繕	97,125	福セン玄関柱修繕	57,750	便所洗面台配管修繕	33,600	福セン感知器修繕	7,350
			煙感知器修繕	33,600	福セン塀修繕	45,675	小便器センサー修繕	164,325	本館衛生器具修繕	57,750
			消防設備修繕	97,020	外部階段滑り止め塗装修繕	73,500	福セン感知器他修繕	89,985	福セン格子戸鍵修繕	24,150
			福セン消防設備修繕	172,305			福セン漏電修繕	48,300		
							福セン空調機修繕	756,000		
							本館雨漏り修繕	997,500		
	小計	25,273	小計	570,150	小計	276,675	小計	2,122,260	小計	488,250
壬生	施設修繕	17,640	給水管調査及び修繕	204,750	本館他出入口鍵取替	66,150	扉修繕	59,850	給水管修繕	37,800
	掲示板照明設備修繕	45,150	電話設備修繕	14,700	消防設備修繕	28,140	大会議室照明器具修繕	38,850	2F男子トイレロータンク内部品修繕	22,050
	広報板修繕	49,350	衛生設備修繕	9,660	屋上防水工事	5,376,000	電話設備修繕	11,550	1Fトイレロータンク内部品修繕	20,475
	福セン空調機修繕	624,750	空調機修繕	17,850	元止給湯器取替修繕	36,750	洗面排水管等修繕	32,550	別館消防設備修繕	2,100
	冷温水発生機4号機修繕	30,450	掲示板照明設備修繕	26,775	空調設備機器修繕	10,311	大会議室屏金物修繕	14,700	福セン高圧受変電設備工事	2,543,100
	2F男子トイレ修繕	52,080	消防設備修繕	37,905	横型ブラインド修繕	23,100	2F便所排水つまり修繕	12,075		
	光電式煙感知器修繕	23,100	福セン消防設備修繕	24,255	湯沸不良修繕	9,450	福セン受水槽、高架水槽修繕	347,550		
	換気扇修繕	35,700	照明施設修繕	63,000			福セン高圧ケーブル修繕	687,750		
	防犯カメラモニター設置	74,550	屋外コンセント修繕	10,500						
	3F男子トイレ和便器修繕	220,500	福セン湯沸室照明器具修繕	20,475						
			本館照明器具修繕	63,000						
	小計	952,770	小計	492,870	小計	5,549,901	小計	1,204,875	小計	2,625,525
	三條	2Fサッシ修繕	8,400	空調機修繕	467,250	生活相談室錠前取替	29,400	福セン看板修繕	36,750	受水槽修繕
2F避難口誘導灯表示板取替修繕		6,090	福セン空調機修繕	237,300	ドア調整修理	6,300	空調設備部品交換修繕	310,380	E V修繕	94,106
EV主回路冷却用ファン修繕		12,379	ホーム水栓ケレップ摩耗修繕	7,875	玄関ドアガラス修繕	78,487	福セン換気扇修繕	17,325	玄関庇修繕	21,000
1F身障者用トイレ鍵修繕		23,100	地下加圧ポンプ修繕	8,925	2F便所修繕	11,655	空調設備部品交換修繕	405,615	バリカー修繕	9,450
婦人ルーム湯沸かし器取替修繕		56,175	ドア錠前修繕	6,300	警報版電球取替	7,875	女子トイレ給水管エア抜き修繕	11,130	玄関マット修繕	84,000
電話機修繕		8,400	消防設備修繕	65,835	障子張替	23,520	福セン空調機修繕	40,215		
休養室ガラス修繕		5,775	福祉センター消防設備修繕	5,985	福祉センター水栓修繕	17,640	便所緊急修繕	31,500		
福セン照明器具修繕		23,625	事務室ガラス修繕	26,250	扉錠前修繕	13,650	屋上防水修繕	735,000		
玄関ガラス修繕		10,500	鍵修理	12,180	給湯器修繕	47,460				
第1会議室扉錠修繕		7,245	空調機修繕	22,260	書庫修繕	25,410				
2F女子トイレフラッシュバルブ修繕		12,915								
福セン消防設備不良箇所修繕		26,953								
消防設備不良箇所修繕		162,529								
ガラス割れ換え		38,850								
小計		402,936	小計	860,160	小計	261,397	小計	1,587,915	小計	221,786

コミュニティセンターの修繕状況

	平成18年度	金額	平成19年度	金額	平成20年度	金額	平成21年度	金額	平成22年度	金額
崇仁	湯沸かし器取替修繕	13,020	本館事務室空調機修繕	36,750	蛍光灯増設工事	160,020	電話回線工事	18,900	本館2F廊下腰見切修繕	22,050
	別館地下小便器自動洗浄機修繕	10,920	第1福セン便所修繕	13,650	第1福セン小便器修繕	13,650	柔道場照明改修工事修繕	98,700	第2福セン照明修繕	57,450
	流し給水機修繕	13,650	ガス漏れ修理	11,896	木製建具修繕	19,110	多目的ホール 木製建具修繕	26,145	福センフラッシュバルブ修繕	19,950
	第2福セン照明灯修繕	11,203	消防設備修繕	31,500	障子張替修繕	96,180	空気管貼り付け工事	15,330	1階女子トイレ換気扇修繕	25,200
	第2福セン空調修繕	32,340	第5福セン消防設備修繕	8,400	消防器具修繕	11,025	給水管逆流防止弁修繕	73,500	別館地下床タイル修繕	50,400
	第1福セン消防設備修繕	34,440	第1福セン給水管修繕	14,175	ガスコンロ修繕	65,457	第1福セン蛍光灯修繕	5,460	3F女子トイレつまり修繕	12,075
	別館地下ホール廊下ゴムタイル修繕	165,375	照明設備修繕	49,980	別館1階男子便所照明修繕	62,790	第2福セン蛍光灯修繕	20,580	別館地下排煙窓修繕	295,050
	福セン他消防設備修繕	183,330	空調ファンコイルリモコン修繕	99,750	別館照明器具電子安定器	99,750	第1福セン外灯修繕	98,910	埋設給水管修繕	65,100
	第1福セン給湯室給水管等修繕	651,000	自動ドア改修工事	94,185	第2福センエアコン修繕	69,825	第1福センエアコン修繕	150,360	2F女子トイレフラッシュバルブ修繕	14,490
	第2福セン給湯機修繕	134,400	女子トイレ自動洗浄機修繕	14,700			図書室ファンコイルスイッチ修繕	21,000	別館感知器修繕	92,400
	消防設備不良箇所修繕	303,082	冷温水発生器修繕	449,400			別館冷却水配管修繕	75,810	別館照明修繕	64,470
	一階トイレ自動洗浄機修繕	12,600					別館シンダー錠修繕	31,080		
	監視モニター設備修繕	150,150					別館事務室空調機修繕	371,700		
	照明器具修繕	84,840					別館照明修繕	59,850		
	消防設備改修工事	524,685								
	第1福センガス管改修工事	802,000								
	小計	3,127,035	小計	824,386	小計	597,807	小計	1,067,325	小計	718,635
吉祥院	福センウォッシュレット取付修繕	81,900	空調機補修	241,500	福セン出入口修繕	98,700	本館・福セン扉錠前修繕	75,600	福セン外壁タイル修繕	86,100
	福セン非常用ランプ設備取付修繕	34,650	スタジオ用ハロゲン修理	11,340	事務室鍵修繕	18,690	機械警備設備修繕	15,750	小会議室エアコン修繕	39,900
	畳表替修繕	99,750	福セン消防設備修繕	154,140	福セン漏水補修	682,500	小便器センサー修繕	29,400	別館消防設備修繕	38,535
	福セン分配工事修繕	15,750	消防設備修繕	197,715	福セン出入口修繕	14,700	2F誘導灯修繕	6,300		
	調理室ガス栓工事	22,000	非常放送用電源取替	40,950	2F便所センサー修繕	6,090	調理室排水トラップ等修繕	11,130		
	2F男子トイレセンサー修理	8,190	冷温水発生機用冷却塔部品交換修理	60,270	エアコン修繕	171,076	福セン誘導灯修繕	7,350		
	インターロッキング修繕	493,500			アスベスト封じ込め工事	3,360,000	多目的ルーム扉修繕	13,650		
	受変電設備修繕	997,500					男子トイレセンサー修繕	77,805		
	縦帳修繕	777,000					大会議室空調修繕	837,900		
	冷温水発生機配管水漏れ修繕	38,010					事務室空調修繕	504,000		
	電機設備断線箇所修繕	86,100								
小計	2,654,350	小計	705,915	小計	4,351,756	小計	1,578,885	小計	164,535	
中唐戸			カーテンレール修繕	42,000	手洗い排水修繕	17,850	ガラス取替修繕	89,040	玄関錠修繕	52,500
			会議室天井部修繕	10,500	ガス管改修工事	1,233,750	扉修繕	94,500	空調修繕	185,850
			水道蛇口修繕	24,150			障害者用便座修繕	91,350		
			便所修繕	69,300						
			2Fトイレセンサー修繕	43,470						
			消防設備修繕	36,750						
	小計	0	小計	226,170	小計	1,251,600	小計	274,890	小計	238,350
山ノ本	空調機ファンコイル等修繕	189,000	空調機修繕	152,250	空調冷温水発生機修繕	163,800	換気扇他修繕	54,600	エアコン他修繕	26,775
	フェンス等修繕	184,800	1F便所天井給水管修繕	93,933	空調修理	54,180	来客報知器修繕	33,600	空調冷温水器部品修繕	48,300
	テレビブースター修理	98,700	1F止水管修繕	99,393	冷温水発生機修繕	101,325	集会室エアコン修繕	33,600	集会室エアコン修繕	117,075
			電灯修繕	8,190	屋上防水補修工事	440,580	冷却水P修繕	156,660	湯沸かし器修繕	52,972
			消防設備修繕	38,850	2F分電盤修繕	6,930	防草工事	218,190		
			1Fサークル室空調機修繕	66,360			屋上防水工事	3,700,200		
							ガス管改修工事	1,711,500		
	小計	472,500	小計	458,976	小計	766,815	小計	5,908,350	小計	245,122

コミュニティセンターの修繕状況

	平成18年度	金額	平成19年度	金額	平成20年度	金額	平成21年度	金額	平成22年度	金額
久世	福セン和室電灯修繕	35,175	福セン和室電灯修繕	35,490	1 F 便所修繕	78,750	便所つまり修繕	8,400	福セン障子・襖張替	178,080
	福センカーテン修繕	72,135	福セン網戸修繕	21,000	福セン手すり修繕	69,300	換気扇修繕	25,725		
	福セン和室電灯スイッチ修繕	8,400			冷温水発生機修繕	63,000	1 F 女子便所修繕	18,900		
	会議室照明修繕	8,400			1 F 鋼製建具クレセント修繕	25,200	1 F 便所土間修繕	181,650		
	ブラインド修繕	18,375			2 F 便所修繕	17,325	植込み灯修繕	8,463		
	福セン消防設備不良箇所修繕	219,240					男子便所緊急修繕	28,350		
							身障者用トイレ修繕	34,650		
							障子張替修繕	66,150		
							福セン給湯器修繕	5,775		
						自動ドア修繕	569,100			
	小計	361,725	小計	56,490	小計	253,575	小計	947,163	小計	178,080
辰巳	事務室換気扇修繕	21,829	福セン消防設備修繕	59,535	福セン空調機修繕	313,740	1階会議室空調修繕	37,800	サークル室2エアコン修繕	49,350
	事務室ブラインド扇修繕	80,850	消防設備修繕	65,625	車止め修繕	87,780	溝蓋修繕	20,580	会議室エアコン修繕	54,600
	消防設備（誘導灯）修繕	58,275			福セン屋外照明灯撤去	87,675	会議室エアコン修繕	61,950		
	車止め修繕	13,650			空調機修繕	525,000	福セン玄関ドア修繕	31,500		
	事務室安定器取替修繕	31,500			サークル室空調機修繕	14,385	福セン自動ドア修繕	493,500		
	自家電修繕	997,500			福セン障子張替	95,550				
	小計	1,203,604	小計	125,160	小計	1,028,580	小計	645,330	小計	103,950
改進	別館内ガラス割れかえ修繕	16,275	学習施設ボンブ棟外壁塗装修繕	498,750	第1福セン空調機修繕	147,420	第1福セン雨漏り修繕	321,300	第1福セン東側出入口修繕	21,000
	事務室建具修繕	85,050	学習施設タイル修繕	42,000	第1福セン予備電池2.4V取替	27,300	第1福セン天井修繕（クロス張替）	115,500	別館受水槽修繕	370,650
	手洗い排水トラップ修繕	22,050	第1福セン雨漏り修繕	36,750	第1福セン便所照明器具修繕	27,195	第1福セン障害者用トイレ扉修繕	228,900	別館正面時計修繕	36,781
			第1福センエアコン修繕	69,300	空調機修理工事	504,315	第1福セン和室照明器具安定器交換	87,150	別館消防設備修繕	11,130
			学セン外周塗装	1,902,600	身障者用便所ロック修繕	9,450	第1福セン南側柵修繕	180,600	第1福センロータンク内部品修繕	15,540
			男子トイレ小便器止水不良修繕	12,915	漏水修繕	57,330	第1福セン南面防水修繕	338,100		
			空調機修繕	8,400	鍵取替	263,550	別館3階和風便器給水管修繕	17,535		
			図書室 入口扉修繕	15,750	別館外壁改修工事	22,571,850	別館玄関鍵修繕	51,450		
			空調修繕	740,040			別館トイレ修繕	11,550		
		小計	123,375	小計	3,326,505	小計	23,608,410	小計	1,352,085	小計

※現地域体育館は除く