




事業所敷地図

下図拡大範囲



- 形質変更時要届出区域
- 基準不適合土壌の深さ: 1m
- 基準不適合土壌の深さ: 2m
- 基準不適合土壌の深さ: 3m

● 詳細調査地点



分析項目:砒素及びその化合物(土壌溶出量)

地点名	B2-2	B2-5	B2-8	C1-3	C2-2	C2-4	C2-5	C2-8	D1-1	D1-2	D1-4
面積	125.1m ²	125.7m ²	126.3m ²	100m ²	123.4m ²	100m ²	124.0m ²	124.5m ²	100m ²	100m ²	100m ²
地下水位	GL-3.44m	GL-3.46m	GL-3.51m	GL-3.47 m	GL-3.40 m	GL-3.42m	GL-3.39m	GL-3.45m	GL-3.42m	GL-3.60m	GL-3.43m
土壌試料採取日	R2.9.1	R2.9.2	R2.9.2	R2.8.27	R2.8.31	R2.8.28	R2.8.28	R2.8.31	R2.8.25	R2.8.25	R2.8.24
指定基準(単位)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)
表層	0.064	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.052	0.011	0.023	0.014	0.022
0.6m~1.1m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.0m	0.006	0.047	0.021	-	0.010	0.013	0.010	0.009	0.026	0.37	0.006
2.0m	0.005	0.005	0.012	0.005	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.005	0.008
3.0m	0.003	0.005	0.007	0.005	<0.001	0.004	0.002	0.008	0.002	0.006	0.003
4.0m	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
5.0m	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002
6.0m	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002
7.0m	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002
8.0m	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002
9.0m	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
10.0m	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
地下水※1	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	0.007 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.8.27)

地点名	D1-6	D1-9	D2-1	D2-2	D2-4	D2-5	D2-7	D2-8	E2-7	E2-8
面積	100m ²	100m ²	100m ²	121.7m ²	100m ²	122.3m ²	100m ²	122.9m ²	103.4m ²	102.1m ²
地下水位	GL-3.44m	GL-3.34m	GL-3.48m	GL-3.48 m	GL-3.43 m	GL-3.43m	GL-3.40m	GL-3.44m	GL-3.52m	GL-3.49m
土壌試料採取日	R2.8.26	R2.8.27	R2.8.25	R2.8.26	R2.8.27	R2.8.27	R2.8.28	R2.8.31	R2.8.25	R2.8.24
指定基準(単位)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)	0.01 (mg/l)
表層	0.018	0.072	0.011	0.015	0.010	0.092	0.016	0.067	0.011	0.015
0.6m~1.1m	-	-	0.27	-	0.37	-	0.096	-	-	-
1.0m	0.011	0.011	-	0.45	-	0.27	-	0.086	0.48	0.47
2.0m	0.006	0.009	0.010	0.004	0.012	0.004	0.007	0.002	0.007	0.004
3.0m	0.003	0.008	0.004	<0.001	0.007	<0.001	0.004	<0.001	0.003	0.002
4.0m	0.003	0.001	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.002	0.002
5.0m	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.008	0.002
6.0m	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
7.0m	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
8.0m	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002
9.0m	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
10.0m	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002
地下水※1	<0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	<0.001 mg/l (R2.9.3)	0.001 mg/l (R2.8.27)	<0.001 mg/l (R2.8.27)

…基準不適合土壌の深さ

…状況調査報告書より転記

※赤字は指定基準超過を示し、赤字網掛けは第二溶出量基準 (0.3mg/l) 超過を示す。※1 地下水分析結果の()は地下水試料採取日

ヒ素及びその化合物土壌溶出量及び地下水試験結果（指定基準：0.01mg/L）

※ 赤字は指定基準超過を示す。

地点名	<A>		<C>	<D>
試料採取日	H30. 3. 18 (H30. 5. 19) ^{※1}	H30. 3. 23	H30. 3. 23	H30. 3. 16
表層	0.011	0.027	0.031	0.035
1.0m	0.012	－	－	－
1.5m	0.003	－	－	－
2.0m	0.004	0.002	0.003	0.006
3.0m	0.004	0.009	0.006	0.004
4.0m	0.003	0.005	0.005	0.004
5.0m	0.002	0.004	0.004	0.002
6.0m	0.002	<0.001	0.002	0.002
7.0m	0.002	0.006	0.002	0.001
8.0m	0.003	0.005	0.002	0.001
9.0m	0.003	0.002	0.002	0.001
10.0m	0.003	0.002	0.002	0.002
地下水	<0.001 (H30. 3. 18) ^{※2}	<0.001 (H30. 3. 23)	0.006 (H30. 3. 23)	0.003 (H30. 3. 18)
面積（㎡）	100	100	100	100
汚染深度（m）	1.5	2.0	2.0	2.0
汚染体積（m ³ ）	150	200	200	200

※1 試料採取日の（）は深度絞り込み試料採取日

※2 地下水分析結果の（）は地下水試料採取日