

住宅改修後の写真

工事写真（事前申請・事後申請）



良い例

【事前申請・改修前】	【事後申請・改修後】
手すりの取付け（トイレ）	
<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2009/10/08</p> <ul style="list-style-type: none"> 撮影日(施工前後の状況)が確認できる 同じアングルから撮影され施工前後の確認ができる例 	<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2009/11/02</p>
手すりの取付け（玄関）	
<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2005/02/14</p> <ul style="list-style-type: none"> 撮影日(施工前後の状況)が確認できる 同じアングルから撮影され施工前後の確認ができる例 	<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2005/04/15</p>
段差の解消（玄関・式台の据付）	
<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2009/10/30</p> <ul style="list-style-type: none"> 撮影日が確認できる 段差の確認ができる 	<p>写真はカラーで撮影・ プリントしてください。</p>  <p>2009/11/05</p> <ul style="list-style-type: none"> 撮影日が確認できる 式台の取り付けの確認ができる

住宅改修後の写真

工事写真（事前申請・事後申請）

悪い例

【事前申請・改修前】	【事後申請・改修後】
手すりの取付け（トイレ）	
	
<ul style="list-style-type: none"> 撮影日(施工前の状況)が確認できない 同じアングルから撮影されているが、手すりの長さの確認ができないもの 	
手すりの取付け	
	
<ul style="list-style-type: none"> 撮影日が確認できない例 写真がぼやけ施工箇所の確認ができないもの 	
<ul style="list-style-type: none"> 撮影日(施工後の状況)が確認できない例 写真がぼやけ施工の状況が確認できない例 施工前後が確認できないもの 	
手すりの取付け（廊下）	
	
<ul style="list-style-type: none"> 撮影の方向（向きが反対方向から撮影されている）が違う施工箇所の確認ができない例 施工後の写真がぼやけ施工箇所が確認しがたい例 	