

## 御園橋改築事業の進捗状況について


### ○事業概要

御園橋は、災害時における緊急輸送道路に指定されており、耐震性能の確保が急がれている重要な橋梁であるが、昭和12年の架設から80年以上が経過しているうえに、通過する自動車及び歩行者の通行量はともに多く、加えて周囲の交差点及び道路の形状が複雑であるため、慢性的な渋滞箇所となっている。また、本橋は、上賀茂神社に隣接し、葵祭の巡行の最後を飾るなど、歴史的な意味合いが強く、デザインについても、景観や周辺環境との調和が求められる。

以上のことから、橋りょうの架替え及び拡幅と、東側の道路拡幅を実施することで、歩行者等の安全性の確保や道路交通の円滑化を図り、また、耐震性能を向上させ、あわせて景観の向上を図るものである。

(参考) 御園橋の概要

- ・橋 長:  $L = 70\text{m}$
- ・計画幅員:  $W = 23\text{m}$  (現況幅員  $W = 10.6\text{m}$ )  
(車道:  $3.25\text{m} \times 4$  車線 + 路肩  $0.5\text{m} \times 2$ , 歩道:  $4.5\text{m} \times 2$ )



## ○進捗状況

平成27年秋に工事に着手し、令和2年11月現在、旧橋の撤去及び新橋構築までが概ね完了しております。

御園橋改築事業全体の完成に向け、橋の東側部分において、道路を拡幅する工事を進めています。

R2年11月現在の進捗




現在の状況写真（令和2年11月19日現在）



## ○今後のスケジュール

令和2年夏～令和3年春 東側の道路拡幅工事

## 工事の影響を受けた樹木の移植について



番号	樹種	移植先	生育状況
①	サトザクラ	府立医大横の鴨川公園	健全
②		仮移植	枯
③		府立医大横の鴨川公園	枯
④		仮移植	枯
⑤		仮移植	枯
⑥		御園橋左岸下流の新スロープ脇 【平成29年2月再移植】	健全
⑦		—	施工日前の台風により 被害、撤去
⑧		府立医大横の鴨川公園	健全

○現在の様子

①	 R2年11月撮影
⑥	 R2年11月撮影
⑧	 R2年11月撮影

## 補植について

