

【第 1 次対策におけるハード対策の実施内容】

区画線の補修事例



路面標示の補修

路面標示を補修し、通学路等の歩行者通行空間を明確化する。



路面標示を補修した箇所の通学風景

路側線を車道側へ引き直すことにより、歩行者空間を更に確保し安全度の向上を図る。



ポストコーンの設置事例



交差点の四隅にポストコーンを設置

ポストコーンを設置することにより、車の左折巻き込み事故を防ぐとともに、歩行者の安全な空間を確保する。

電柱幕の設置事例



電柱幕の設置

建設局と教育委員会が連携し、電柱幕を設置することにより、ドライバーに対し注意喚起を行う。