

<参考資料>

西院地区バリアフリー移動等円滑化基本構想策定連絡会議での現地踏査

基本構想策定に参画した学識経験者、高齢者、障害者団体の代表、地域の代表者、公共交通事業者、公安委員会及び行政関係者等と一緒に現地の点検を行い、現場状況や問題点を確認しました。また、調査の班ごとに発表を行い、調査内容の情報を共有することができました。

1) 調査の概要

実施日：平成 25 年 6 月 6 日（木） 13：00 ～ 17：00

参加者：総数 52 名（うち、道路調査 33 名）※随行者含む

2) 調査状況



道路調査風景



意見交換の状況



問題点のまとめ



問題点発表の様子

3) 現地踏査等で示された意見と対策

西院地区

生活関連経路 路線名等	意見	事業内容（対策案）
生活関連経路① 一般府道二条停車場 嵐山線（三条通）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断勾配がきつい ・歩道に波打ちがある ・視覚障害者誘導用ブロックが途切れている箇所がある ・歩道が狭い ・電柱がバリアとなっている ・柵蓋等の網目が大きい ・バス停留所に視覚障害者誘導用ブロックがない 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換（C） ・支障物撤去及び移設の検討（D） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E） ・バス停留所への視覚障害者誘導用ブロックの設置（G）
生活関連経路② 一般市道 佐井通 （春日通）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断勾配がきつい ・視覚障害者誘導用ブロックの設置されていない箇所がある ・歩道が狭い ・交差点部の歩行者だまりが狭い ・電柱等がバリアとなっている ・柵蓋等の網目が大きい ・小学校前の歩道に柵がない 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックの設置（C） ・歩道幅員の拡幅の検討，支障物撤去及び移設の検討（D） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E） ・歩道への柵等の設置検討（F）
生活関連経路③ 主要市道京都環状線 （西大路通）	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装の不陸箇所がある ・視覚障害者誘導用ブロックが見つらい 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換（C） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E） ・バス停留所の縁石高さの検討（G）
生活関連経路④ 一般府道嵐山西院線 （四条通）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断勾配がきつい ・歩道に段差がある ・視覚障害者誘導用ブロックが見つらい ・歩道が狭い ・交差点部の歩行者だまりが狭い ・電柱等がバリアとなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換（C） ・支障物撤去及び移設の検討（D） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E） ・バス停留所の縁石高さの検討（G）

生活関連経路 路線名等	意見	事業内容（対策案）
生活関連経路⑤ 主要市道嵐山祇園線 （四条通）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断勾配がきつい ・歩道に段差がある ・街路樹の根が歩道舗装に影響を与え、舗装面を盛り上げている ・視覚障害者誘導用ブロックが見づらい ・歩道が狭い ・交差点部の歩行者だまりが狭い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換（C） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E） ・バス停留所の縁石高さの検討（G）
生活関連経路⑥ 佐井通（春日通）	<ul style="list-style-type: none"> ・横断勾配がきつい ・舗装の不陸箇所がある ・歩道に段差がある ・歩道が狭い ・電柱等がバリアとなっている ・柵蓋等の網目が大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換，設置（C） ・歩道幅員の拡幅の検討，支障物撤去及び移設の検討（D） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E）
生活関連経路⑦ 主要市道京都環状線 （西大路通）	<ul style="list-style-type: none"> ・舗装の不陸箇所がある ・歩道に段差がある ・マンホールや水道等の蓋周りに段差がある ・視覚障害者誘導用ブロックが、見づらい、途切れている ・柵蓋等の網目が大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換，設置（C） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E）
生活関連経路⑧⑨ 一般市道 高辻通	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道に段差がある ・歩道が狭い ・柵蓋等の網目が大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道接続部等における段差・勾配の改良（A） ・歩道の横断勾配のすりつけの改善・平坦部分の確保の検討（B） ・視覚障害者誘導用ブロックを JIS 基準に交換，設置（C） ・支障物の撤去及び移設の検討（D） ・柵蓋等の改良，縁石の改修（E）

4) 生活関連経路の現状



凡		例					
	旅客施設 (鉄道、軌道)		教育施設		商業施設		重点整備地区
	官公庁施設		観光・ 文化施設		交番		生活関連施設
	福祉施設		都市公園		バス停		①生活関連経路
	医療施設		公益 サービス施設				