

要望事項 (優先順位 1)

丸太町通(東大路通～北白川通間)の北側歩道の整備

要 旨

丸太町通の南側歩道は、「モザイクタイル張り」で整備され、自転車・歩行者の通行に問題が発生している箇所や危険な箇所は認められない。


それに比べて、北側歩道は、コンクリート舗装やアスファルト舗装が混在するとともに、樹木の根がむき出しになっており、凸凹の箇所が多数認められ、非常に危険な状態となっている。

錦林小学校も丸太町通の北側に位置し、学童の通学路となっていることから、早急に整備が必要である。

**回 答
(建設局)**

丸太町通の北側歩道については、凸凹が大きいことから、令和元年度に桜馬場通から吉田東通までの区間の歩道整備を実施いたします。それ以外の区間の歩道の凸凹が大きい箇所についても、引き続き補修に必要な予算確保に努めてまいります。

地図



特記事項:

1:5,000