

要望事項 (優先順位 1)

京都工芸繊維大学中央門通の歩道整備

要 旨

京都工芸繊維大学中央門通の東側歩道は狭く、傾斜がついており、溝との間にひび割れもあり、雑草も生えており、大変歩きにくい状況です。そのため、自転車は自転車通行可になっている歩道を通行せず、車道を逆走している状態です。昨年、歩道整備に向け地権者と建設局との話し合いが始まったことは把握していますが、その前にひとまず歩道の草刈りとひび割れの補修を要望します。

回 答

(建設局)

現地を確認したところ、草が繁茂しており、歩行可能な範囲が狭くなっていたことから、歩道の草刈りについては、適宜実施してまいります。

また、歩道のひび割れが複数発生している状況も確認しておりますが、歩道整備事業が予定されていることから、最小限の補修及び危険箇所の囲い込み等により、安全確保に努めてまいります。

地図

