
西大路地区の現状

西大路駅周辺の主要施設位置図



西大路駅のバリアフリー化状況


1 日平均利用者数(H27 年度)		H27 年度)	31,900 人
	出入口~改札口(改札外)		・段差なし
段差解消 の状況	改札口~ プラットホーム (改札内)	京都·草津方面	・段差あり
		大阪・三ノ宮方面	・段差あり
視覚障害者誘導用ブロック		ブロック	・出入口から券売機,改札口,階段への 視覚障害者誘導用ブロックあり
運行情報			・あり
設備	文字情報		・あり
点字料金表示		·示	・券売機横にあり
トイレ			・多機能トイレあり
休憩施設			・ベンチあり
転落防止対策		策	・ホーム縁端部に警告ブロックあり (内方線なし)・ホーム端での転落防止対策あり
券売機			・車いす対応券売機あり
改札口			・7 箇所のうち、1 箇所が幅広改札口

※内方線ブロック

ホームからの転落防止のために設置する1本の線状 突起があるブロックのことで、視覚障害のある方が、 どちら側がホームの内側なのか、足で判別できるよう にしたものです。



西大路駅写真位置図




西大路駅写真



1 出入口・視覚障害者誘導用ブロックなし



2 券売機 ・視覚障害者誘導用ブロックあり





3 改札口 ・視覚障害者誘導用ブロックあり


・車いす対応幅広改札口あり



4 トイレ

- 段差なし
- ・多機能トイレあり

西大路駅写真位置図




西大路駅写真



5 連絡通路・視覚障害者誘導用ブロックあり



・視覚障害者誘導用ブロックあり






7 ホーム (京都・草津方面) ・警告ブロックあり (内方線なし)



8 ホーム (大阪・三ノ宮方面) ・警告ブロックあり (内方線なし)





1 七条通・歩道あり(両側マウントアップ)



② 西大路通 ・歩道あり(両側マウントアップ)




3 佐井東通

・歩道なし



4西大路通・歩道あり(両側マウントアップ)

(参考)			
	セミフラット	マウントアップ	
步道構造形式	歩道面が車道面より高く, 縁石上端	歩道面と縁石上端の高さが同一で	
	の高さが歩道面より高い歩道構造	ある歩道構造	
	参道面 参道面	約 15cm 参道面 車道面	
グレーチング (金属製の溝蓋)	以下のものが望ましい ・グレーチングの溝が細かいもの ・できる限り横断歩道以外の部分に ・滑りづらさ等に配慮	設置	







5 西大路通

• 歩車分離



6 西大路通

• 歩車分離



7 西大路通・歩道あり(両側マウントアップ)



8 西大路通・歩道あり(両側マウントアップ)




9 西大路通・歩道あり(両側マウントアップ)



10 西大路通×西国街道

- ・視覚障害者誘導用ブロックあり
- ・歩行者信号あり
- ・音響装置なし







11 西寺緯 9 号線

歩道なし



12 西寺緯 5 号線

・歩道なし



13 御前通×西寺緯 9 号線

- ・視覚障害者誘導用ブロックあり
- ・歩行者信号あり(押しボタン式)
- ・音響装置なし



14 西寺緯 10 号線 ・歩道あり(片側セミフラット)




15 御前通

・歩道なし



16 西寺緯 19 号線

歩道なし





17 西大路九条交差点

- ・視覚障害者誘導用ブロックあり
- ・歩行者信号あり(押しボタン式)
- ・音響装置あり



18 九条通

・歩道あり (両側セミフラット)



19 九条通 ・歩道あり(両側セミフラット)



20 九条通

- ・視覚障害者誘導用ブロックあり
- ・歩行者信号あり
- ・音響装置あり



21 九条通 ・歩道あり(両側セミフラット)