
鳥羽街道駅及び周辺の現況

鳥羽街道駅及び周辺の現況について 口主要施設配置状況



□鳥羽街道駅のバリアフリー化状況


1 日平均利用者数(H 2 9 年度)			3,127人	
	出入口~改札口(改札外)		・段差なし	
段差解消 の状況	改札口~ プラットホーム (改札内)	三条・出町柳方面	・段差あり	
		淀屋橋・中之島線 方面	・段差あり	
視覚障害者誘導用ブロック		用ブロック	・出入口から券売機,改札口,階段への 視覚障害者誘導用ブロックあり	
運行情報 設備	音声案内		・あり	
	文字情報		- あり	
点字料金表示		 表示	・券売機横にあり	
トイレ		,	・多機能トイレなし	
休憩施設			・ベンチあり	
転落防止対策		対策	・ホーム縁端部に警告ブロックあり (内方線あり) ・ホーム端での転落防止対策あり	
券売機			・車いす対応券売機なし	
改札口		1	・3 箇所のうち、1 箇所が幅広改札口	

※内方線ブロック

ホームからの転落防止のために設置する1本の線状突起があるブロックのことで、視覚障害のある方が、どちら側がホームの内側なのか、足で判別できるようにしたものです。



□鳥羽街道駅写真位置図



鳥羽街道駅写真



1 出入口・視覚障害者誘導用ブロックあり



2 券売機 ・視覚障害者誘導用ブロックあり ・車いす対応券売機なし




3 改札口・視覚障害者誘導用ブロックあり ・車いす対応幅広改札口あり




4 トイレ ・段差なし ・多機能トイレなし

□鳥羽街道駅写真位置図



鳥羽街道駅写真



5 連絡通路 ・視覚障害者誘導用ブロックあり



・視覚障害者誘導用ブロックあり ・手すり(一段タイプ)あり




7 ホーム (三条・出町柳方面) ・警告ブロックあり (内方線あり)



8 ホーム(淀屋橋・中之島線方面) ・警告ブロックあり(内方線あり)

□鳥羽街道駅周辺道路写真位置図



鳥羽街道駅周辺道路写真



1 十条通 ・両側セミフラットの歩道



2 十条通 ・両側セミフラットの歩道




3 本町通 ・歩行空間の明確化済み



4 本町通 ・歩行空間の明確化済み

(参考)			
	セミフラット	マウントアップ	
	歩道面が車道面より高く, 縁石上端	歩道面と縁石上端の高さが同一で	
歩道構造形式	の高さが歩道面より高い歩道構造	ある歩道構造	
	約 5cm ◆ 参道面	約 15cm 歩道面 車道面	
グレーチング (金属製の溝蓋)	以下のものが望ましい ・グレーチングの溝が細かいもの ・できる限り横断歩道以外の部分に ・滑りづらさ等に配慮	设置	

□鳥羽街道駅周辺道路写真位置図



鳥羽街道駅周辺道路写真



5 本町通



6 本町通



7 一橋緯19号線,一橋緯2-1号線



8 一橋緯19号線,一橋緯2-1号線



9 深草経101号線