

市有建築物耐震性能リスト(令和7年4月1日時点)

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			北部まち美化事務所	北区	RC	2	1,115	平成7年	新耐震
○			北部まち美化事務所 倉庫棟	北区	S	2	148	平成7年	新耐震
○			北部まち美化事務所 車庫棟	北区	S	1	91	平成7年	新耐震
○			東部まち美化事務所	左京区	RC	3	1,477	昭和54年	Ⅲ
○			東部まち美化事務所 ガレージ棟2	左京区	S	1	737	昭和54年	Ⅱ
○			東部まち美化事務所 ガレージ棟1	左京区	S	1	556	昭和54年	Ⅱ
○			東部まち美化事務所 自転車置場	左京区	S	1	45	昭和54年	未診断
○			東部まち美化事務所 車庫棟	左京区	S	1	126	平成4年	新耐震
○			山科まち美化事務所	山科区	RC	3	1,506	昭和57年	新耐震
○			山科まち美化事務所 大型車庫	山科区	S	1	668	昭和57年	新耐震
○			山科まち美化事務所 小型車庫1	山科区	S	1	349	昭和57年	新耐震
○			山科まち美化事務所 小型車庫2	山科区	S	1	325	昭和57年	新耐震
○			山科まち美化事務所 小型車庫3	山科区	S	1	325	昭和57年	新耐震
○			山科まち美化事務所 自転車置場	山科区	S	1	44	昭和57年	新耐震
○			南部まち美化事務所 車庫棟	南区	S	1	1,233	平成2年	新耐震
○			南部まち美化事務所	南区	RC	2	1,264	平成2年	新耐震
○			西部まち美化事務所 事務所・車庫棟	右京区	S	3	4,776	平成16年	新耐震
○			西京まち美化事務所 小型車庫棟1	西京区	S	1	173	昭和60年	新耐震
○			西京まち美化事務所 事務所棟	西京区	RC	3	1,450	昭和60年	新耐震
○			西京まち美化事務所 小型車庫棟2	西京区	S	1	637	昭和60年	新耐震
○			西京まち美化事務所 大型車庫棟	西京区	S	1	577	昭和60年	新耐震
○			西京まち美化事務所 自転車置場	西京区	S	1	32	昭和60年	新耐震
○			伏見まち美化事務所	伏見区	RC	2	1,405	昭和55年	Ⅲ
○			伏見まち美化事務所 大型車庫	伏見区	S	1	627	昭和55年	Ⅱ
○			伏見まち美化事務所 小型車庫1	伏見区	S	1	559	昭和55年	Ⅱ
○			伏見まち美化事務所 小型車庫2	伏見区	S	1	417	昭和55年	Ⅱ
○			伏見まち美化事務所 自転車置場	伏見区	S	1	50	昭和55年	未診断
○			伏見まち美化事務所 プロパン庫	伏見区	S	1	7	昭和55年	未診断
○			伏見まち美化事務所 大型車庫	伏見区	S	1	59	平成15年	新耐震
○			生活環境美化センター 車両整備棟	南区	S	2	738	平成26年	新耐震
○			生活環境美化センター 駐車場棟	南区	S	1	495	平成26年	新耐震
○			旧生活環境美化センター 事務所棟	南区	RC	3	886	昭和52年	Ⅲ
○			東北部クリーンセンター 受水槽棟	左京区	RC	1	75	平成13年	新耐震
○		○	東北部クリーンセンター 工場棟・管理棟ほか	左京区	SRC	9	48,758	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 計量棟	左京区	S	1	254	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 車庫	左京区	S	1	163	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 給油所	左京区	S	1	54	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 危険物倉庫	左京区	RC	1	26	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 自転車置場	左京区	S	1	25	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 警備室棟	左京区	RC	1	23	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター 給油管理室	左京区	RC	1	12	平成13年	新耐震
○			東北部クリーンセンター ポンプ室	左京区	RC	1	3	平成13年	新耐震
○		○	北部クリーンセンター 工場棟	右京区	SRC	5	37,632	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 車庫棟	右京区	S	1	112	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 設備棟	右京区	RC	1	111	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 給油所	右京区	S	1	92	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 危険物倉庫	右京区	CB	1	22	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 警備室棟	右京区	RC	1	20	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 駐輪場	右京区	S	1	17	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター プロパン庫	右京区	CB	1	14	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター 給油管理棟	右京区	RC	1	12	平成19年	新耐震
○			北部クリーンセンター ポンプ庫	右京区	RC	1	5	平成19年	新耐震
○			廃食用油燃料化施設 製造棟	伏見区	S	2	465	平成16年	新耐震
○			廃食用油燃料化施設 管理棟	伏見区	S	3	406	平成16年	新耐震
○			廃食用油燃料化施設 一般取扱所	伏見区	S	2	36	平成16年	新耐震
○			南部クリーンセンター 危険物庫棟	伏見区	CB	1	31	平成16年	新耐震
○			南部クリーンセンター 指定可燃物取扱所	伏見区	S	1	22	平成16年	新耐震
○			南部クリーンセンター 脱硝反応棟	伏見区	RC	2	1,005	平成17年	新耐震
○			南部クリーンセンター 特別高圧受変電設備棟	伏見区	RC	1	151	平成21年	新耐震
○			南部クリーンセンター 工場棟(第一工場)	伏見区	SRC	6	26,402	昭和61年	新耐震
○			南部クリーンセンター 車庫棟(第一工場)	伏見区	RC	1	686	昭和61年	新耐震
○			灯油貯留槽ポンプ室	伏見区	RC	1	9	昭和61年	新耐震
○		○	東部山間埋立処分地 総合管理事務所	山科区	RC	2	997	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 大型車庫	山科区	S	1	249	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 トラックスケール棟	山科区	S	1	115	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 マイクロバス車庫	山科区	S	1	108	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 振分け指導所	山科区	S	2	74	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 危険物庫	山科区	RC	1	27	平成10年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 第1施設制御棟	山科区	RC	3	841	平成11年	新耐震
○		○	東部山間埋立処分地 ダムサイト管理事務所	山科区	RC	4	604	平成11年	新耐震
○			東部山間埋立処分地 第2施設制御棟	山科区	RC	1	195	平成11年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			東部山間埋立処分地 浸出水処理施設	山科区	RC	1	1,652	平成11年	新耐震
○		○	東部山間埋立処分地 第1施設ポンプ室棟	山科区	RC	1	88	平成11年	新耐震
○	○	○	南部資源リサイクルセンター 工場・管理プラザ棟	伏見区	SRC	3	6,670	平成11年	新耐震
○	○		南部資源リサイクルセンター 計量棟	伏見区	S	1	76	平成11年	新耐震
○	○		南部資源リサイクルセンター ボンベ庫	伏見区	RC	1	7	平成11年	新耐震
○		○	西部圧縮梱包施設 工場棟	伏見区	RC	7	6,642	昭和46年	Ⅲ
○		○	西部圧縮梱包施設 管理棟	西京区	S	1	1,164	昭和46年	Ⅲ
○			西部圧縮梱包施設 建家、ピット機械架台	西京区	RC	1	119	昭和46年	Ⅲ
○			西部圧縮梱包施設 スケールハウス	西京区	S	1	58	昭和46年	Ⅲ
○			西部圧縮梱包施設 危険物倉庫	西京区	CB	1	8	昭和46年	Ⅲ
○			西部圧縮梱包施設 車庫棟	西京区	S	1	151	昭和60年	新耐震
○			西部圧縮梱包施設 スtockヤードほか	西京区	S	1	10	平成10年	新耐震
○			西部圧縮梱包施設 スtockヤード	西京区	S	1	48	平成11年	新耐震
○			西部圧縮梱包施設 スケールハウス	西京区	S	1	55	平成11年	新耐震
○		○	やまごえ温水プール 水泳場	右京区	RC	3	2,475	平成14年	新耐震
○		○	南部クリーンセンター 工場棟(第二工場)	伏見区	SRC	7	30,026	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 警備員詰所	伏見区	S	1	20	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 入口計量棟	伏見区	SRC	1	594	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 市民記入所	伏見区	S	1	32	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 出口計量棟	伏見区	S	1	184	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 車庫棟(第二工場)	伏見区	S	1	116	令和1年	新耐震
○			南部クリーンセンター 駐輪場	伏見区	AL	1	50	令和1年	新耐震
○		○	南部クリーンセンター 庇	伏見区	S	1	85	令和1年	新耐震
○		○	南部クリーンセンター 煙突棟	伏見区	RC	3	207	令和1年	新耐震
	○	○	元東余熱利用センター	伏見区	RC	3	5,133	昭和57年	Ⅲ
		○	環境保全活動センター	伏見区	RC	3	2,703	平成14年	新耐震
○			京都市役所 本庁舎	中京区	RC	4	16,678	昭和2年	Ⅲ
○			災害物資搬送センター	伏見区	S	2	1,532	平成9年	新耐震
○			京都市役所 分庁舎	中京区	S	4	23,885	令和1年	新耐震
○			京都市役所 西庁舎	中京区	S	4	3,283	平成31年	新耐震
○			京都市役所 北庁舎	中京区	S	7	17,147	令和7年	新耐震
		○	住吉会館	伏見区	W	1	72	昭和25年	未診断
○		○	国際交流会館 別館	左京区	RC	1	255	昭和58年	新耐震
○		○	国際交流会館 本館	左京区	SRC	3	6,717	平成1年	新耐震
○		○	大学のまち交流センター	下京区	SRC	6	11,677	平成12年	新耐震
○		○	国際交流会館 車庫	左京区	RC	1	136	平成1年	新耐震
○		○	国際交流会館 四阿	左京区	S	1	-	平成1年	新耐震
○		○	国際交流会館渡廊下	左京区	S	1	-	平成1年	新耐震
○		○	東部文化会館	山科区	SRC	2	3721.14	昭和62年	新耐震
○		○	西文化会館ウエスティ	西京区	SRC	4	3702.65	平成5年	新耐震
○		○	呉竹文化センター	伏見区	SRC	3	4,125	平成2年	新耐震
○		○	京都芸術センター	中京区	RC	4	5,209	昭和6年	Ⅲ
○		○	下京いきいき市民活動センター 本館	下京区	RC	3	1,963	平成20年	新耐震
○		○	吉祥院いきいき市民活動センター 別館	南区	RC	3	1,435	昭和58年	新耐震
○	○	○	男女共同参画センター(ウイングス京都)	中京区	SRC	4	10,465	平成6年	新耐震
○		○	元離宮二条城 事務所	中京区	RC	1	532	昭和43年	Ⅲ
○		○	西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 メインスタンド	右京区	RC	4	8,100	昭和60年	新耐震
○		○	西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 バックスタンド、北スタンド、南スタンド	右京区	RC	2	8,946	平成7年	新耐震
○		○	西京極総合運動公園補助競技場 補助競技場更衣棟	右京区	S	1	180	昭和61年	新耐震
○		○	西京極総合運動公園野球場 スタンド	右京区	RC	3	13,865	昭和61年	新耐震
○		○	西京極総合運動公園プール	右京区	RC	3	30,586	平成14年	新耐震
○		○	横大路運動公園 管理棟	伏見区	S	1	26	昭和57年	新耐震
○		○	横大路運動公園 クラブハウス	伏見区	S	1	276	昭和58年	新耐震
○		○	横大路運動公園 的場	伏見区	S	1	50	昭和60年	新耐震
○		○	横大路体育館	伏見区	RC	2	4,971	昭和62年	新耐震
○		○	宝が池公園運動施設球技場 球技場メインスタンド	左京区	RC	2	2,803	昭和61年	新耐震
○		○	宝が池公園運動施設球技場 球技場スコアボード	左京区	S	1	62	昭和62年	新耐震
○		○	宝が池公園運動施設球技場 球技場券売所	左京区	RC	1	10	昭和62年	新耐震
○		○	宝が池公園運動施設球技場 クラブハウス棟	左京区	RC	2	253	昭和63年	新耐震
○		○	山科地域体育館	山科区	RC	3	3,206	平成10年	新耐震
○		○	桂川地域体育館	西京区	RC	1	1,488	平成6年	新耐震
○		○	伏見北堀公園地域体育館	伏見区	SRC	1	1,140	平成4年	新耐震
○		○	黒田トレーニングホール	右京区	W	1	527	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター 主競技場	左京区	SRC	2	4,032	昭和60年	新耐震
○		○	武道センター 射場棟	左京区	S	1	341	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター クラブハウス棟1	左京区	S	1	190	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター 的場棟	左京区	S	1	134	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター 櫓棟	左京区	S	1	92	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター 矢取場	左京区	S	1	51	昭和62年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○		○	武道センター 更衣室棟	左京区	S	1	15	昭和62年	新耐震
○		○	武道センター クラブハウス棟2	左京区	S	1	113	平成4年	新耐震
○		○	市民スポーツ会館	右京区	RC	3	6,258	平成6年	新耐震
○		○	伏見桃山城運動公園 管理棟	伏見区	RC	1	186	平成18年	新耐震
○		○	岡崎公園 1 塁側観覧席	左京区	RC	2	339	平成7年	新耐震
○		○	岡崎公園 3 塁側観覧席	左京区	RC	2	334	平成7年	新耐震
○		○	岡崎公園 管理事務所	左京区	S	2	178	平成7年	新耐震
○		○	岡崎公園 車庫	左京区	RC	1	18	平成7年	新耐震
○		○	勤修寺公園 クラブハウス	山科区	S	1	36	昭和57年	新耐震
○		○	吉祥院公園 管理事務所	南区	W	1	78	昭和34年	未診断
○			吉祥院公園 ダッグアウト器具庫1	南区	S	1	34	昭和54年	未診断
○			吉祥院公園 ダッグアウト器具庫2	南区	S	1	25	昭和54年	未診断
○		○	吉祥院公園 本部席	南区	S	1	11	昭和54年	未診断
○		○	殿田公園 ダッグアウト	南区	W	1	22	昭和28年	未診断
○		○	殿田公園 一塁側ダッグアウト	南区	S	1	6	昭和54年	未診断
○		○	殿田公園 三塁側ダッグアウト	南区	S	1	6	昭和54年	未診断
○		○	殿田公園 管理事務所	南区	S	2	187	昭和61年	新耐震
○		○	殿田公園 本部席	南区	W	2	83	平成4年	新耐震
○		○	西院公園 更衣室、スタンド	右京区	RC	1	150	昭和47年	未診断
○		○	西院公園 管理棟	右京区	RC	2	109	昭和57年	新耐震
○		○	西院公園 クラブハウス	右京区	S	2	149	昭和63年	新耐震
○		○	小畑川中央公園 管理棟	西京区	S	2	601	昭和54年	未診断
○		○	三栖公園 事務室・更衣室	伏見区	S	1	132	昭和43年	未診断
○			交響楽団練習場	北区	RC	2	1,832	平成1年	新耐震
○		○	下鳥羽公園 クラブハウス	伏見区	S	1	365	平成17年	新耐震
○		○	勤修寺公園 更衣棟	山科区	RC	1	11	平成11年	新耐震
○		○	伏見桃山城運動公園 野球場ダッグアウト(1 塁側)	伏見区	RC	1	26	平成27年	新耐震
○		○	伏見桃山城運動公園 野球場ダッグアウト(3 塁側)	伏見区	RC	1	25	平成27年	新耐震
○		○	伏見桃山城運動公園 野球場 審判控室	伏見区	RC	1	20	平成28年	新耐震
○		○	伏見桃山城運動公園 野球場 諸室	伏見区	RC	1	106	平成27年	新耐震
	○		東山いきいき市民活動センター 本館	東山区	RC	4	4,400	昭和62年	新耐震
		○	京都会館	左京区	RC	6	20,959	昭和35年	Ⅲ
		○	北文化会館	北区	SRC	4	18,026	平成7年	新耐震
		○	右京ふれあい文化会館	右京区	RC	4	4,288	平成13年	新耐震
		○	京都コンサートホール	左京区	RC	5	22,412	平成7年	新耐震
		○	円山公園音楽堂 奏楽堂	東山区	RC・S・W	1	446	昭和2年	I
		○	円山公園音楽堂 便所	東山区	RC	1	22	平成18年	新耐震
		○	岡崎いきいき市民活動センター 本館	左京区	RC	2	121	昭和45年	Ⅱ
		○	岡崎いきいき市民活動センター 分室	左京区	RC	2	204	昭和60年	新耐震
		○	左京東部いきいき市民活動センター 本館	左京区	RC	4	2,115	昭和41年	Ⅱ
		○	左京東部いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	左京区	RC	1	153	昭和57年	新耐震
		○	左京西部いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	左京区	RC	2	533	昭和49年	Ⅲ
		○	中京いきいき市民活動センター	中京区	RC	3	1,080	昭和53年	Ⅲ
		○	東山いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	東山区	RC	1	264	昭和52年	Ⅲ
		○	下京いきいき市民活動センター 第1高齢者ふれあいサロン	下京区	RC	1	177	昭和49年	Ⅲ
		○	上鳥羽北部いきいき市民活動センター	南区	RC	2	438	昭和53年	Ⅲ
		○	上鳥羽南部いきいき市民活動センター	南区	RC	2	590	昭和54年	Ⅲ
		○	久世いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	南区	S	1	210	昭和52年	Ⅱ
		○	久世いきいき市民活動センター 本館	南区	RC	2	774	昭和61年	新耐震
		○	醍醐いきいき市民活動センター 本館	伏見区	RC	2	517	昭和42年	Ⅱ
		○	醍醐いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	伏見区	RC	1	280	昭和52年	Ⅱ
		○	伏見いきいき市民活動センター 本館	伏見区	RC	3	2,122	昭和54年	Ⅱ
		○	伏見いきいき市民活動センター 高齢者ふれあいサロン	伏見区	RC	1	302	平成5年	新耐震
		○	山国地区公民館	右京区	S	2	413	昭和52年	I
		○	元離宮二条城 大休憩所	中京区	W	1	386	昭和37年	Ⅲ
		○	元離宮二条城 和楽庵	中京区	W	1	146	昭和39年	未診断
		○	元離宮二条城 香雲亭	中京区	W	1	93	昭和40年	未診断
		○	元離宮二条城 二条城障壁画展示收藏館	中京区	RC	2	1,446	平成16年	新耐震
		○	無鄰菴 母屋	左京区	W	2	377	明治29年	I
		○	無鄰菴 洋館	左京区	煉瓦	2	155	明治29年	I
		○	無鄰菴 茶室	左京区	W	1	39	明治29年	I
		○	岩倉具視幽棲旧宅 対岳文庫	左京区	RC	1	69	昭和3年	Ⅲ
		○	岩倉具視幽棲旧宅 事務所	左京区	W	1	72	平成5年	新耐震
		○	岩倉具視幽棲旧宅 主屋	左京区	W	1	132	元治元年	Ⅲ
		○	美術館 別館	左京区	RC	2	1,967	昭和5年	I

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(m ²)	建築年次	耐震性能
		○	美術館 本館	左京区	RC	2	18,738	昭和8年	Ⅲ
		○	考古資料館 陳列館	上京区	煉瓦	3	996	大正4年	I
		○	歴史資料館	上京区	RC	2	2,017	昭和57年	Ⅲ
		○	動物園「ひかり・みず・みどりの熱帯動物館」施設	左京区	RC	1	328	平成25年	新耐震
		○	文化財建造物保存技術研修センター	東山区	W	2	791	平成15年	新耐震
		○	柳原銀行記念資料館	下京区	W	2	165	平成9年	Ⅲ
		○	京都市体育館1	右京区	RC	3	8,068	昭和38年	Ⅲ
		○	京都市体育館2(北側ゲート建屋)	右京区	S	2	143	平成26年	新耐震
		○	京都市体育館4(渡り廊下)	右京区	S	1	24	平成26年	新耐震
		○	左京地域体育館	左京区	SRC	2	996	昭和62年	新耐震
		○	中京地域体育館	中京区	SRC	2	834	昭和62年	新耐震
		○	吉祥院地域体育館 (吉祥院いきいき市民活動センター)	南区	RC	2	1,301	昭和63年	新耐震
		○	久世地域体育館	南区	RC	2	714	昭和57年	Ⅲ
		○	伏見東部地域体育館	伏見区	SRC	2	944	平成1年	新耐震
		○	伏見北部地域体育館	伏見区	RC	2	822	昭和56年	Ⅲ
		○	一乗寺公園 本部席	左京区	S	1	30	昭和54年	未診断
		○	一乗寺公園 一塁側ダッグアウト	左京区	S	1	6	昭和54年	未診断
		○	一乗寺公園 三塁側ダッグアウト	左京区	S	1	6	昭和54年	未診断
		○	岩倉東公園 管理事務所	左京区	RC	1	294	平成15年	新耐震
		○	朱雀公園 本部席	中京区	S	1	21	昭和54年	未診断
		○	朱雀公園 一塁側ダッグアウト	中京区	S	1	9	昭和54年	未診断
		○	朱雀公園 三塁側ダッグアウト	中京区	S	1	9	昭和54年	未診断
		○	埋蔵文化財伏見水垂収蔵庫	伏見区	S	2	981	平成20年	新耐震
		○	旧三井家下鴨別邸 主屋	左京区	W	3	391	明治13年	Ⅲ
		○	旧三井家下鴨別邸 玄関棟	左京区	W	1	106	大正14年	Ⅲ
		○	旧三井家下鴨別邸 茶室	左京区	W	1	36	慶応4年	Ⅲ
		○	旧三井家下鴨別邸 便所	左京区	RC	1	13	平成28年	新耐震
		○	宝が池公園運動施設体育館	左京区	RC	1	1,999	令和1年	新耐震
		○	吉祥院公園 クラブハウス	南区	S	1	169	平成30年	新耐震
		○	武道センター 旧武徳殿	左京区	W	1	1,051	明治32年	未診断
		○	ふれあい共生館 講堂	北区	RC	1	529	-	Ⅲ
		○	武道センター 守衛棟	左京区	W	1	18	-	未診断
		○	京北ふれあいプール 更衣室	右京区	CB	1	16	平成24年	未診断
		○	京北運動公園 更衣室	右京区	-	1	46	昭和55年	未診断
		○	京都の森展示施設	左京区	W	1	46	平成26年	新耐震
		○	京都の森便所棟	左京区	W	1	84	平成27年	新耐震
		○	改進黨運動広場 便所	伏見区	RC	1	8	昭和56年	未診断
		○	宝が池公園運動施設球技場 南東トイレ	左京区	RC	1	79	昭和61年	新耐震
		○	宝が池公園運動施設球技場 南西トイレ	左京区	RC	1	66	昭和61年	新耐震
		○	京北運動公園 テニスコート横	右京区	-	1	-	昭和55年	未診断
		○	西京極総合運動公園 スポーツ会館南側園路トイレ	右京区	RC	1	50	-	未診断
		○	西京極総合運動公園 野球場南側園路トイレ	右京区	RC	1	50	-	未診断
		○	西京極総合運動公園 補助競技場北東園路トイレ	右京区	RC	1	50	-	未診断
		○	西京極総合運動公園 陸上競技場西側園路トイレ	右京区	RC	1	50	-	未診断
○			京都国際マンガミュージアム 屋内運動場	中京区	RC	2	1,044	昭和3年	Ⅲ
○			京都国際マンガミュージアム 教室1	中京区	RC	2	1,704	昭和4年	Ⅲ
○			京都国際マンガミュージアム 教室2	中京区	RC	3	1,651	昭和12年	Ⅲ
○			京都国際マンガミュージアム 倉庫	中京区	S	1	13	昭和49年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 関連12号棟	下京区	RC	2	1,496	昭和42年	Ⅱ
○			中央卸売市場第一市場 関連9号棟	下京区	S	1	480	昭和44年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 特別高圧受変電棟	下京区	RC	2	647	昭和52年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟	下京区	RC	3	26,138	昭和54年	I
○			中央卸売市場第一市場 青果2号棟	下京区	RC	1	2,151	昭和54年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 関連6号棟	下京区	RC	1	411	昭和54年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 青果1・2号棟間屋根	下京区	S	1	201	昭和54年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果部受水槽棟	下京区	RC	1	157	昭和54年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟東集会所	下京区	RC	2	151	昭和54年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟東南便所	下京区	RC	1	48	昭和54年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果2号棟北便所	下京区	RC	1	31	昭和54年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟南警備室	下京区	RC	1	21	昭和54年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果3号棟	下京区	RC	4	15,994	昭和56年	Ⅱ
○			中央卸売市場第一市場 青果4号棟	下京区	RC	1	622	昭和56年	Ⅲ
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟東旧塵芥集積所	下京区	RC	1	63	昭和56年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 青果4号棟南便所	下京区	RC	1	37	昭和56年	未診断
○			中央卸売市場第一市場 高架下卸売市場	下京区	S	1	2,760	昭和57年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 中央スロープ棟	下京区	RC	1	181	平成1年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 青果1号棟東塵芥集積所	下京区	S	1	75	平成4年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 五条立体駐車場	下京区	S	1	1,249	平成14年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 新千本通青果部屋根棟	下京区	S	-	1,232	平成19年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 水産加工配送センター	下京区	S	1	815	平成23年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			中央卸売市場第一市場 第5集積所A棟	下京区	S	1	87	平成28年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 第5集積所B棟	下京区	S	1	28	平成28年	新耐震
○			中央食肉市場(中央卸売市場第二市場) 作業員室棟	南区	S	3	697	平成6年	新耐震
○			中央食肉市場(中央卸売市場第二市場) 受水槽	南区	SUS	1	30	平成28年	新耐震
○			中央食肉市場(中央卸売市場第二市場) 市場本棟	南区	S	2	10,264	令和2年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 花屋町駐車場棟	下京区	RC	6	14,298	平成30年	新耐震
○			中央卸売市場第一市場 新水産棟	下京区	SRC	3	42,020	令和5年	新耐震
	○	○	元嵯峨公設小売市場	右京区	RC	2	1,443	平成10年	新耐震
		○	元計量検査所会議棟	右京区	RC	2	106	昭和56年	Ⅲ
		○	森林文化交流センター 多目的ホール棟	左京区	RC	1	680	平成10年	新耐震
		○	宇津峡公園 コテージ1	右京区	W	2	62	平成8年	新耐震
		○	宇津峡公園 コテージ2	右京区	W	2	62	平成8年	新耐震
		○	宇津峡公園 コテージ3	右京区	W	2	62	平成8年	新耐震
		○	宇津峡公園 炊事棟1	右京区	W	1	46	平成9年	新耐震
		○	宇津峡公園 炊事棟2	右京区	W	1	46	平成9年	新耐震
		○	宇津峡公園 コテージ4	右京区	W	2	100	平成11年	新耐震
		○	宇津峡公園 コテージ5	右京区	W	2	100	平成11年	新耐震
		○	宇多野ユースホステル 寮舎・宿舎	右京区	RC	2	2,671	平成20年	新耐震
		○	宇多野ユースホステル 自転車置場上屋棟	右京区	S	1	32	平成21年	新耐震
		○	勤業館	左京区	RC	4	39,142	平成8年	新耐震
		○	地域特産物需要拡大センター 物置	右京区	S	1	15	平成22年	新耐震
		○	地域特産物需要拡大センター 物産館	右京区	W	1	520	平成8年	新耐震
		○	元北野公設小売市場	上京区	RC	5	3,068	昭和46年	Ⅲ
		○	元下鴨公設小売市場	左京区	W	1	564	昭和3年	I
		○	元勤修公設小売市場 店舗棟	山科区	S	1	848	昭和45年	I
		○	元勤修公設小売市場 集会室棟	山科区	S	2	369	昭和62年	新耐震
		○	元花園公設小売市場	右京区	RC	4	1,881	平成4年	新耐震
		○	市民農園 事務所	伏見区	W	1	66	平成24年	新耐震
		○	市民農園 トイレ	伏見区	W	1	6	平成24年	新耐震
○		○	ひと・まち交流館 京都	下京区	SRC	5	13,697	平成15年	新耐震
○	○	○	下京修徳ふれあい福祉会館	下京区	RC	5	6,625	平成13年	新耐震
○			中央斎場 車庫	山科区	S	1	176	昭和56年	Ⅲ
○		○	元京都市健康増進センター	南区	SRC	4	10,613	平成5年	新耐震
○			北保健センター楽只分室	北区	RC	2	322	昭和57年	新耐震
○			左京保健センター錦林分室	左京区	RC	2	345	平成3年	新耐震
○			左京保健センター養正分室	左京区	RC	1	249	昭和59年	新耐震
○			中京保健センター壬生分室	中京区	RC	1	247	昭和62年	新耐震
○			南保健センター久世分室	南区	RC	2	388	平成7年	新耐震
○			伏見保健センター改進黨分室	伏見区	RC	1	351	昭和63年	新耐震
○			伏見保健センター辰巳分室 診療所	伏見区	RC	2	240	昭和55年	Ⅲ
○	○	○	南保健センター山ノ本分室	南区	RC	2	410	平成3年	新耐震
○	○		西ノ京老人デイサービスセンター	中京区	RC	3	3,328	平成8年	新耐震
○	○		東山老人デイサービスセンター	東山区	S	2	692	平成7年	新耐震
○	○		日ノ岡老人デイサービスセンター	山科区	RC	2	588	平成12年	新耐震
○	○		山科総合福祉会館	山科区	RC	2	1,063	平成12年	新耐震
○	○		島原老人デイサービスセンター	下京区	RC	1	568	平成13年	新耐震
○	○		陶化老人デイサービスセンター	南区	RC	1	503	平成6年	新耐震
○	○	○	吉祥院老人デイサービスセンター	南区	RC	2	756	平成6年	新耐震
○	○		西院老人デイサービスセンター	右京区	RC	2	706	平成11年	新耐震
○	○		東高瀬川在宅福祉総合センター	伏見区	RC	2	1,777	平成11年	新耐震
○	○		春日丘在宅福祉総合センター	伏見区	RC	2	1,693	平成9年	新耐震
○	○	○	上京老人福祉センター	上京区	RC	2	641	昭和55年	Ⅲ
○			久多いいきセンター	左京区	RC	4	520	昭和46年	Ⅲ
○	○	○	洛南身体障害者福祉会館	南区	RC	2	1,081	昭和45年	Ⅲ
○	○	○	伏見区役所淀出張所 庁舎	伏見区	RC	3	756	昭和49年	Ⅲ
	○	○	久世ふれあいセンター	南区	RC	3	4,312	平成10年	新耐震
	○	○	北合同福祉センター	北区	RC	3	1,051	昭和56年	Ⅲ
	○	○	左京合同福祉センター	左京区	RC	3	2,994	平成11年	新耐震
	○	○	山科合同福祉センター	山科区	RC	4	4,474	平成5年	新耐震
	○	○	元田中公設小売市場	左京区	RC	3	2,433	平成8年	新耐震
	○	○	中央斎場 東南告別ホール(炉棟)	山科区	RC	2	3,632	昭和56年	Ⅲ
	○	○	中央斎場 管理棟	山科区	RC	2	1,566	昭和56年	Ⅲ
	○		衣笠老人デイサービスセンター	北区	RC	2	464	平成7年	新耐震
	○		出水老人デイサービスセンター	上京区	RC	4	2,225	平成9年	新耐震
	○		高野老人デイサービスセンター	左京区	RC	1	700	平成13年	新耐震
	○		修学院老人デイサービスセンター	左京区	RC	2	532	平成4年	新耐震
	○		栗田老人デイサービスセンター	東山区	RC	2	884	平成12年	新耐震
	○		勤修老人デイサービスセンター	山科区	RC	2	573	平成9年	新耐震
	○		下京総合福祉センター	下京区	RC	3	2,210	平成5年	新耐震
	○	○	葛野老人デイサービスセンター	右京区	RC	2	993	平成18年	新耐震
	○	○	伏見社会福祉総合センター	伏見区	RC	4	3,294	平成4年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(m ²)	建築年次	耐震性能
	○		柘野特別養護老人ホーム	北区	RC	2	2,458	平成9年	新耐震
	○		本能特別養護老人ホーム	中京区	RC	5	8,913	平成17年	新耐震
	○		桂川特別養護老人ホーム	西京区	RC	3	5,114	平成11年	新耐震
	○	○	久世西老人福祉センター	南区	RC	2	1,219	平成5年	新耐震
	○		右京合同福祉センター	右京区	RC	2	960	平成6年	新耐震
	○	○	西京老人福祉センター	西京区	RC	2	983	平成4年	新耐震
	○	○	中京老人福祉センター	中京区	SRC	11	245	昭和51年	Ⅲ
	○	○	山科老人福祉センター	山科区	RC	2	311	昭和53年	Ⅲ
	○	○	南老人福祉センター	南区	RC	1	280	昭和49年	Ⅲ
	○	○	右京老人福祉センター	右京区	RC	1	304	昭和53年	Ⅲ
	○	○	よしだ学園	左京区	RC	3	947	昭和39年	Ⅲ
	○	○	洛南障害者授産所	南区	RC	1	484	昭和59年	新耐震
	○	○	太秦知的障害者福祉センター	右京区	RC	3	1,684	平成14年	新耐震
	○	○	桂授産園	西京区	RC	3	735	平成1年	新耐震
	○	○	だいが学園 保育室・育児室	伏見区	RC	2	431	平成15年	新耐震
	○	○	横大路学園 事務所	伏見区	RC	1	487	昭和62年	新耐震
	○	○	横大路学園 倉庫	伏見区	S	1	300	昭和62年	新耐震
	○	○	横大路学園 作業棟	伏見区	S	2	931	昭和62年	新耐震
	○	○	障害者支援施設大原野の杜	西京区	RC	3	2,392	平成13年	新耐震
	○	○	地域リハビリテーション推進センター	中京区	SRC	6	8,310	昭和52年	Ⅱ
	○		障害者スポーツセンター1	左京区	RC	2	2,666	昭和63年	新耐震
	○		障害者スポーツセンター2	左京区	SRC	2	4,331	平成3年	新耐震
	○		障害者教養文化・体育会館	南区	RC	1	1,497	昭和62年	新耐震
	○		築山寮	北区	RC	2	324	昭和50年	Ⅲ
	○	○	中央斎場 渡り廊下棟	山科区	S	1	235	平成27年	新耐震
	○	○	中央斎場 待合棟	山科区	S	2	425	平成27年	新耐震
	○		元楽只保育所船岡分園	北区	RC	2	345	昭和49年	Ⅲ
	○	○	COCO・てらす	中京区	RC	5	12,685	令和5年	新耐震
		○	中央斎場 第二別館(動物汚物炉)	山科区	RC	1	212	昭和55年	Ⅲ
		○	深草墓園 管理事務所棟	伏見区	RC	1	82	平成28年	新耐震
		○	深草墓園 便所棟	伏見区	W	1	32	平成28年	新耐震
		○	深草墓園 納骨堂	伏見区	RC	1	159	昭和32年	Ⅲ
		○	京都動物愛護センター 動物収容棟	南区	RC	1	715	平成27年	新耐震
		○	京都動物愛護センター 事務所棟	南区	W	1	472	平成27年	新耐震
		○	京都動物愛護センター アプローチギャラリー	南区	S	1	86	平成27年	新耐震
		○	深草墓園 集会所棟	伏見区	W	1	74	令和2年	新耐震
		○	みぶ身体障害者福祉会館	中京区	S	5	1,830	令和6年	新耐震
○	○	○	下京青少年活動センター	下京区	RC	4	4,998	平成7年	新耐震
○			桃陽病院 看護婦宿舎	伏見区	RC	2	489	昭和57年	新耐震
○			桃陽病院 本館	伏見区	RC	4	4,751	昭和57年	新耐震
○		○	京都市子ども保健医療相談・事故防止センター	中京区	SRC	2	800	平成16年	新耐震
	○	○	左京西部いきいき市民活動センター 本館	左京区	RC	2	1,661	昭和39年	Ⅲ
	○		第二児童福祉センター 別館	伏見区	RC	2	726	平成10年	新耐震
	○	○	第二児童福祉センター 本館	伏見区	RC	3	1,639	平成10年	新耐震
	○		児童療育センター	伏見区	RC	7	1,402	昭和44年	Ⅲ
	○		楽只保育所 乳児棟	北区	RC	1	669	平成1年	新耐震
	○		鶴山保育所	上京区	RC	2	564	昭和53年	Ⅲ
	○		養正保育所 乳児棟	左京区	RC	2	660	昭和60年	新耐震
	○		壬生保育所	中京区	RC	2	856	昭和60年	新耐震
	○	○	聚楽保育所、じゅらく児童館	中京区	RC	2	659	昭和55年	Ⅲ
	○		三条保育所 乳児棟	東山区	RC	1	474	昭和63年	新耐震
	○		三条保育所 幼児棟	東山区	RC	2	526	平成2年	新耐震
	○		元九条保育所(永興くじょう保育園)	南区	RC	2	305	昭和48年	Ⅲ
	○		南保育所	南区	RC	7	736	昭和44年	Ⅲ
	○		久世保育所 乳児棟	南区	RC	2	390	昭和43年	Ⅲ
	○		久世保育所 幼児棟	南区	RC	2	656	昭和47年	Ⅲ
	○		ひかり保育所	右京区	W	1	551	昭和59年	新耐震
	○		ひかり保育所 倉庫1	右京区	W	1	25	昭和59年	新耐震
	○		ひかり保育所 倉庫2	右京区	W	1	3	昭和59年	新耐震
	○		弓削保育所	右京区	W	1	677	平成4年	新耐震
	○		周山保育所	右京区	W	1	600	昭和55年	Ⅲ
	○		改進黨保育所1	伏見区	RC	2	1,172	平成5年	新耐震
	○		改進黨保育所2	伏見区	RC	3	693	平成13年	新耐震
	○		辰巳保育所1	伏見区	RC	2	608	昭和46年	Ⅲ
	○		辰巳保育所2	伏見区	RC	2	425	平成1年	新耐震
	○		細野保育所	右京区	W	1	227	昭和43年	新耐震
	○	○	上賀茂児童館	北区	RC	2	321	平成15年	新耐震
	○	○	西賀茂児童館	北区	RC	2	197	平成1年	新耐震
	○	○	大宮西野山児童館	北区	RC	1	217	昭和54年	Ⅲ
	○	○	紫竹児童館	北区	RC	1	259	平成10年	新耐震
	○	○	室町児童館	上京区	RC	2	298	平成9年	新耐震
	○	○	吉田児童館	左京区	S	1	187	昭和56年	Ⅲ

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
	○	○	錦林児童館	左京区	RC	2	307	平成22年	新耐震
	○	○	白川児童館	左京区	RC	2	381	平成14年	新耐震
	○	○	北白川児童館	左京区	RC	2	303	平成21年	新耐震
	○	○	養正児童館	左京区	RC	2	356	昭和62年	新耐震
	○	○	葵児童館	左京区	RC	4	3,555	平成21年	新耐震
	○	○	上高野児童館	左京区	RC	2	310	平成18年	新耐震
	○	○	修学院児童館	左京区	RC	2	400	昭和63年	新耐震
	○	○	修学院第二児童館	左京区	RC	2	292	平成22年	新耐震
	○	○	松ヶ崎児童館	左京区	S	1	189	昭和58年	新耐震
	○	○	松ヶ崎児童館 自転車置場	左京区	S	1	17	昭和58年	新耐震
	○	○	市原野児童館	左京区	RC	2	483	平成14年	新耐震
	○	○	明德児童館	左京区	RC	2	322	平成22年	新耐震
	○	○	明德児童館 倉庫	左京区	CB	1	28	平成22年	新耐震
	○	○	岩倉南児童館	左京区	RC	2	341	平成23年	新耐震
	○	○	壬生児童館	中京区	RC	1	252	昭和62年	新耐震
	○	○	円町児童館	中京区	RC	2	200	平成3年	新耐震
	○	○	朱雀第三児童館	中京区	RC	1	222	平成23年	新耐震
	○	○	今熊野児童館	東山区	S	1	138	昭和50年	Ⅲ
	○	○	山階児童館	山科区	RC	1	189	昭和63年	新耐震
	○	○	花山児童館	山科区	RC	2	365	平成4年	新耐震
	○	○	西野児童館	山科区	RC	2	314	平成22年	新耐震
	○	○	四ノ宮児童館	山科区	S	1	126	昭和54年	Ⅲ
	○	○	音羽児童館	山科区	RC	3	259	昭和44年	Ⅲ
	○	○	小野児童館	山科区	RC	2	291	平成12年	新耐震
	○	○	勸修児童館	山科区	RC	1	120	昭和53年	Ⅲ
	○	○	百々児童館	山科区	RC	2	197	昭和58年	新耐震
	○	○	七条第三児童館	下京区	RC	2	321	平成21年	新耐震
	○	○	唐橋児童館	南区	S	2	357	平成22年	新耐震
	○	○	祥豊児童館	南区	RC	2	306	平成23年	新耐震
	○	○	洛陽児童館	南区	S	1	199	昭和46年	Ⅲ
	○	○	中唐戸児童館	南区	RC	2	240	昭和54年	Ⅲ
	○	○	久世児童館	南区	RC	2	337	平成6年	新耐震
	○	○	嵯峨野児童館	右京区	RC	2	267	平成13年	新耐震
	○	○	山ノ内児童館	右京区	RC	1	195	昭和59年	新耐震
	○	○	西京極西児童館	右京区	RC	2	284	平成24年	新耐震
	○	○	西京極児童館	右京区	RC	10	271	昭和50年	Ⅲ
	○	○	梅津児童館	右京区	S	1	196	昭和57年	新耐震
	○	○	梅津北児童館	右京区	RC	2	314	平成22年	新耐震
	○	○	梅津北児童館 倉庫	右京区	S	1	15	平成22年	新耐震
	○	○	嵯峨広沢児童館	右京区	RC	2	227	平成15年	新耐震
	○	○	御室児童館	右京区	RC	2	231	昭和51年	Ⅲ
	○	○	桂川児童館	西京区	RC	2	313	平成18年	新耐震
	○	○	桂徳児童館	西京区	RC	2	328	平成21年	新耐震
	○	○	川岡東児童館	西京区	W	1	232	平成23年	新耐震
	○	○	川岡東児童館 倉庫	西京区	W	1	20	平成23年	新耐震
	○	○	櫻原児童館	西京区	RC	2	373	平成11年	新耐震
	○	○	嵐山東児童館	西京区	RC	2	287	平成14年	新耐震
	○	○	大枝児童館	西京区	RC	2	196	昭和63年	新耐震
	○	○	上里児童館	西京区	RC	1	297	平成19年	新耐震
	○	○	住吉児童館	伏見区	S	1	139	昭和45年	Ⅲ
	○	○	住吉児童館 育成室	伏見区	S	1	21	平成18年	新耐震
	○	○	南浜児童館	伏見区	S	1	187	昭和55年	Ⅲ
	○	○	向島南児童館	伏見区	RC	2	280	平成22年	新耐震
	○	○	藤城児童館	伏見区	RC	2	305	平成20年	新耐震
	○	○	桃山東児童館	伏見区	W	1	222	平成23年	新耐震
	○	○	醍醐児童館	伏見区	RC	2	210	昭和43年	Ⅲ
	○	○	辰巳児童館	伏見区	RC	2	220	昭和61年	新耐震
	○	○	春日野児童館	伏見区	RC	2	191	昭和57年	Ⅲ
	○	○	深草児童館	伏見区	S	1	197	昭和49年	Ⅲ
	○	○	藤森竹田児童館	伏見区	RC	2	381	平成11年	新耐震
	○	○	横大路児童館	伏見区	S	2	230	昭和57年	新耐震
	○	○	納所城之内児童館	伏見区	S	1	200	昭和49年	Ⅲ
	○	○	神川児童館	伏見区	RC	2	296	平成12年	新耐震
	○	○	久我の杜児童館	伏見区	RC	3	398	平成19年	新耐震
	○	○	羽束師児童館	伏見区	S	1	221	昭和59年	新耐震
	○		柏野学童保育所	北区	S	1	71	昭和57年	新耐震
	○		翔鸞学童保育所	上京区	W	1	88	昭和42年	Ⅲ
	○		一橋学童保育所	東山区	RC	-	138	平成26年	新耐震
	○		桂東学童保育所	西京区	S	1	74	昭和56年	新耐震
	○		松ノ木保育所	南区	RC	2	449	昭和51年	Ⅲ
	○		太泰保育園分園さくら	右京区	S	2	170	昭和54年	Ⅲ
	○		嵯峨証明書発行コーナー 事務所	右京区	RC	2	308	昭和55年	Ⅲ

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
	○		嵯峨証明書発行コーナー 自転車置場	右京区	S	1	10	昭和60年	新耐震
	○	○	笑顔ランド太秦 本館	右京区	RC	2	1,773	昭和50年	Ⅲ
	○		桂坂保育園・桂坂児童館	西京区	RC	2	1,074	平成11年	新耐震
	○	○	安井児童館	右京区	W	2	233	令和1年	新耐震
	○		楽只保育所	北区	RC	2	1,440	令和3年	新耐震
	○	○	修学院学童保育所	左京区	RC	2	172	令和4年	新耐震
		○	山科青少年活動センター	山科区	RC	2	741	昭和53年	Ⅲ
		○	南青少年活動センター	南区	RC	2	837	昭和43年	Ⅱ
		○	南青少年活動センター 物置	南区	CB	1	10	昭和54年	Ⅱ
		○	こども体育館	左京区	SRC	1	1,374	平成18年	新耐震
		○	こども体育館 ポンプ室	左京区	RC	1	12	平成18年	新耐震
		○	静原キャンプ場 事務所	左京区	W	2	201	平成1年	新耐震
		○	静原キャンプ場 便所棟	左京区	W	1	28	平成1年	新耐震
		○	静原キャンプ場 井戸上家	左京区	S	1	1	平成3年	新耐震
		○	御前児童館	中京区	RC	4	1,068	昭和47年	Ⅲ
○	○	○	バセオダイゴロー 西館	伏見区	SRC	6	45,150	平成9年	新耐震
		○	竹の資料館	西京区	RC	1	448	昭和55年	Ⅲ
		○	錦林浴場	左京区	RC	1	450	昭和63年	新耐震
		○	養正浴場	左京区	RC	1	503	昭和57年	Ⅲ
		○	壬生浴場	中京区	RC	1	263	昭和51年	Ⅲ
		○	三条浴場	東山区	RC	1	349	昭和50年	Ⅲ
		○	久世浴場	南区	RC	1	402	昭和59年	新耐震
		○	辰巳浴場	伏見区	RC	1	409	昭和58年	新耐震
		○	改進黨浴場	伏見区	RC	1	942	平成1年	新耐震
		○	京都市交流促進・まちづくりプラザ 南棟-1	西京区	S	1	401	令和2年	新耐震
		○	京都市交流促進・まちづくりプラザ 南棟-2	西京区	S	1	91	令和2年	新耐震
		○	京都市交流促進・まちづくりプラザ 北棟	西京区	S	1	320	令和2年	新耐震
		○	京都駅八条口タクシー待機場	南区	S	1	-	平成28年	新耐震
		○	京都駅八条口貸切バス乗降場	南区	S	1	-	平成29年	新耐震
		○	京都駅八条口貸切バス臨時降車場	南区	S	1	-	平成29年	新耐震
○			北部土木みどり事務所	北区	RC	2	508	昭和48年	Ⅲ
○			北部土木みどり事務所 倉庫・木工室	北区	CB	1	125	昭和48年	Ⅲ
○			左京土木みどり事務所	左京区	RC	2	557	昭和55年	Ⅲ
○			左京土木みどり事務所 車庫	左京区	S	1	169	昭和55年	Ⅲ
○			左京土木みどり事務所 倉庫	左京区	CB	1	123	昭和55年	Ⅲ
○			左京土木みどり事務所 洗濯場・自転車置場	左京区	S	1	33	昭和55年	Ⅲ
○			左京土木みどり事務所 油庫	左京区	CB	1	10	昭和55年	Ⅲ
○			東部土木みどり事務所	山科区	RC	2	632	昭和46年	Ⅲ
○			東部土木みどり事務所 倉庫	山科区	CB	1	145	昭和46年	Ⅲ
○			東部土木みどり事務所 ガレージ	山科区	S	1	48	昭和55年	Ⅲ
○			東部土木みどり事務所 油庫	山科区	CB	1	6	昭和55年	Ⅲ
○			南部土木みどり事務所 物置・ガレージ	南区	CB	1	62	昭和36年	Ⅲ
○			南部土木みどり事務所 倉庫1	南区	CB	1	54	昭和38年	Ⅲ
○			南部土木みどり事務所 事務室	南区	RC	2	531	昭和47年	Ⅲ
○			南部土木みどり事務所 材料倉庫	南区	CB	1	59	昭和47年	Ⅲ
○			南部土木みどり事務所 倉庫2	南区	S	2	146	平成3年	新耐震
○			南部土木みどり事務所 ガレージ	南区	S	1	30	平成3年	新耐震
○			西部土木みどり事務所	右京区	RC	2	520	昭和44年	Ⅲ
○			西部土木みどり事務所 資材倉庫	右京区	S	1	137	昭和61年	新耐震
○			西部土木みどり事務所 車庫	右京区	S	1	228	平成15年	新耐震
○			西部土木みどり事務所 倉庫	右京区	S	2	115	平成15年	新耐震
○			京北・左京山間部土木みどり事務所北部詰所 事務所	左京区	S	1	136	平成14年	新耐震
○			西京土木みどり事務所	西京区	RC	2	509	昭和53年	Ⅲ
○			西京土木みどり事務所 倉庫2	西京区	S	2	254	平成12年	新耐震
○			西京土木みどり事務所 車庫	西京区	S	1	179	平成12年	新耐震
○			西京土木みどり事務所 駐輪場	西京区	S	1	21	平成12年	新耐震
○			西京土木みどり事務所 油庫	西京区	CB	-	7	平成12年	新耐震
○			伏見土木みどり事務所 ガレージ	伏見区	S	1	148	昭和51年	Ⅲ
○			伏見土木みどり事務所	伏見区	RC	2	605	昭和54年	Ⅲ
○			伏見土木みどり事務所 倉庫	伏見区	CB	1	123	昭和54年	Ⅲ
○			伏見土木みどり事務所 車輦点検棟	伏見区	S	1	30	昭和54年	Ⅲ
○			北部土木みどり事務所 ガレージ棟	北区	S	1	78	昭和54年	未診断
○			南部区画整理事務所 事務所棟	伏見区	S	2	471	平成22年	新耐震
		○	ラクト山科(ラクトA)	山科区	SRC	8	7,849	平成10年	新耐震
		○	元ラクト健康・文化館	山科区	SRC	9	50,221	平成10年	新耐震
		○	清水坂観光駐車場 休憩室棟	東山区	W	1	33	平成19年	新耐震
		○	嵐山観光駐車場 公衆便所	右京区	S	1	78	平成5年	新耐震
		○	高雄観光駐車場 便所	右京区	RC	1	32	平成9年	新耐震
		○	円山駐車場	東山区	RC	1	4,861	昭和46年	Ⅲ
		○	円町駅自転車等駐車場	中京区	S	1	72	平成12年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の利用者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
		○	東寺駅自転車等駐車場	南区	S	1	302	平成17年	新耐震
		○	西大路駅北自転車駐車場	南区	S	1	387	平成12年	新耐震
		○	太秦自転車等駐車場	右京区	S	3	1,123	平成15年	新耐震
		○	西院自転車駐車場	中京区	S	2	1,247	昭和59年	新耐震
		○	西京極自転車駐車場	右京区	RC	1	1,481	昭和62年	新耐震
		○	桂駅西口自転車駐車場	西京区	RC	2	1,998	昭和57年	新耐震
		○	松尾大社駅自転車等駐車場	西京区	S	1	460	平成22年	新耐震
		○	石田駅自転車等駐車場	伏見区	S	1	540	平成16年	新耐震
		○	上鳥羽口駅自転車等駐車場	伏見区	S	1	116	平成14年	新耐震
		○	駅西駐車場	山科区	S	3	5,056	平成10年	新耐震
		○	西大路御池駅自転車等駐車場	中京区	S	2	483	平成19年	新耐震
		○	山科駅自転車等駐車場	山科区	RC	1	2,828	平成8年	新耐震
		○	御陵駅北自転車等駐車場	山科区	S	1	232	平成9年	新耐震
		○	小野駅自転車等駐車場	山科区	S	1	388	平成9年	新耐震
		○	御陵駅南自転車駐輪場	山科区	S	1	278	平成13年	新耐震
		○	桂川駅東自転車等駐車場	南区	S	1	900	平成20年	新耐震
		○	桂川駅西自転車等駐車場	南区	S	1	1,330	平成20年	新耐震
		○	嵯峨嵐山駅自転車駐車場	右京区	S	3	646	平成21年	新耐震
		○	太秦天神川駅自転車等駐車場	右京区	RC	1	2,364	平成20年	新耐震
		○	太秦天神川駅自転車等駐車場 サンクン広場棟	右京区	RC	1	547	平成20年	新耐震
		○	桂駅東口自転車駐車場	西京区	S	2	742	平成13年	新耐震
		○	桂駅南自転車駐車場	西京区	S	2	874	平成13年	新耐震
		○	鴨東駐車場	東山区	RC	2	4,264	平成11年	新耐震
		○	御射山自転車等駐車場	中京区	RC	1	1,148	平成22年	新耐震
		○	出町駐車場	上京区	RC	1	10,144	平成9年	新耐震
		○	国際会館駅自転車駐車場	左京区	RC	1	4,013	平成11年	新耐震
		○	松ヶ崎駅自転車駐車場	左京区	RC	1	1,247	平成9年	新耐震
		○	栂辻駅自転車駐車場	山科区	RC	1	1,007	平成9年	新耐震
		○	東野駅自転車駐車場	山科区	RC	1	1,100	平成9年	新耐震
		○	醍醐駅自転車駐車場	伏見区	RC	1	1,450	平成9年	新耐震
		○	みやこ夢テラス	南区	S	1	-	平成28年	新耐震
		○	京都駅八条口駅前広場サンクンガーデン	南区	SRC	-	-	平成28年	新耐震
		○	京都管理基地事務所	伏見区	S	2	678	平成24年	新耐震
		○	梅小路公園 緑の館	下京区	S	2	1,345	平成6年	新耐震
		○	梅小路公園 野外ステージ	下京区	RC・S	1	125	平成22年	新耐震
		○	梅小路公園 駅舎(停車場)	下京区	S	1	39	平成26年	新耐震
		○	梅小路公園 静的保存場上屋(市電広場の屋根)	下京区	S	1	347	平成26年	新耐震
		○	梅小路公園 飲食棟	下京区	S	1	158	平成26年	新耐震
		○	大宮交通公園 杜の家	北区	W	1	371	令和2年	新耐震
○		○	北区総合庁舎 西庁舎	北区	RC	4	2,603	昭和38年	Ⅲ
○			北区総合庁舎 本庁舎	北区	RC	5	7,340	昭和45年	Ⅲ
○			北区総合庁舎 車庫	北区	CB	1	91	昭和45年	Ⅲ
○			北区総合庁舎 自転車置場	北区	S	1	53	昭和45年	Ⅲ
○			北区役所小野郷出張所 本館	北区	RC	2	131	昭和44年	Ⅲ
○			北区役所小野郷出張所 倉庫	北区	CB	1	2	昭和44年	Ⅲ
○			北区役所中川出張所 庁舎	北区	RC	2	281	昭和45年	Ⅲ
○			北区役所中川出張所 重油貯蔵庫	北区	CB	1	5	-	新耐震
○			北区役所雲ヶ畑出張所 庁舎	北区	RC	2	181	昭和47年	Ⅲ
○			北区役所雲ヶ畑出張所 ポンプ室	北区	S	1	4.8	昭和57年	新耐震
○			北区役所雲ヶ畑出張所 重油貯蔵庫	北区	CB	1	3.96	-	新耐震
		○	待鳳学区老人集会所	北区	W	1	40.89	昭和53年	未診断
○			上京区役所	上京区	SRC	4	7,796	平成26年	新耐震
○			上京区役所 ゴミ置場	上京区	RC	1	10	平成26年	新耐震
○			左京区役所元岩倉出張所 庁舎	左京区	RC	2	420	昭和53年	Ⅲ
○			左京区役所八瀬出張所 庁舎	左京区	RC	2	235	昭和57年	新耐震
○			左京区役所大原出張所 庁舎	左京区	RC	2	143	昭和42年	Ⅲ
○			左京区役所静市出張所 庁舎	左京区	RC	2	245	昭和55年	Ⅲ
○			左京区役所花脊出張所 庁舎	左京区	RC	1	133	昭和45年	Ⅲ
○			左京区役所久多出出張所 庁舎	左京区	RC	1	83	昭和45年	Ⅲ
○			左京区役所久多出出張所 ガソリン庫	左京区	CB	1	2	昭和45年	Ⅲ
○			中京区総合庁舎	中京区	SRC	4	12,662	昭和59年	新耐震
○		○	東山区総合庁舎 北庁舎	東山区	SRC	4	13,491	平成13年	新耐震
○	○	○	東山区総合庁舎 南庁舎	東山区	RC	3	4,227	昭和58年	新耐震
○			山科区役所	山科区	SRC	10	6,415	昭和47年	Ⅲ
○			山科区役所 公用車駐車場棟	山科区	RC	2	427	昭和47年	Ⅲ
○			山科区役所 自転車置場(南側)	山科区	S	1	116	昭和47年	Ⅲ
○			山科区役所 倉庫	山科区	CB	1	50	昭和47年	Ⅲ
○			山科区役所 自転車置場(西側)	山科区	S	1	26	昭和47年	Ⅲ
○			山科区役所 下水処理場	山科区	RC	1	105	昭和54年	Ⅲ
○			山科区役所 元診療所	山科区	S	2	167	昭和54年	Ⅲ
○			下京区役所	下京区	SRC	5	6,936	昭和54年	Ⅲ
○			南区役所	南区	RC	10	15,255	昭和42年	Ⅲ

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			南区役所久世出張所 事務所	南区	RC	2	272	昭和49年	Ⅲ
		○	上久世集会所、久世福祉クラブ集会所	南区	RC	2	142	昭和45年	Ⅲ
○			矢代多目的ホール	右京区	W	1	378	平成6年	新耐震
○			弓削自治会館	右京区	S	2	406	昭和54年	Ⅱ
○			黒田基幹集落センター	右京区	W	2	480	昭和61年	新耐震
○			細野グリーン会館	右京区	W	2	380	昭和63年	新耐震
○			宇津ふれあい会館	右京区	W	2	419	平成5年	新耐震
○		○	サンサ右京	右京区	SRC	5	18,392	平成20年	新耐震
○			右京区役所高雄出張所 庁舎	右京区	RC	2	95	昭和55年	Ⅲ
○			右京区役所岩陰出張所 庁舎	右京区	S	1	133	平成13年	新耐震
○			京北合同庁舎	右京区	RC	3	4,537	平成7年	新耐震
○			右京区役所京北出張所 倉庫	右京区	S	2	930	平成7年	新耐震
○			右京区役所京北出張所 車庫	右京区	S	1	75	平成7年	新耐震
	○		老人児童センター	右京区	W	2	203	昭和63年	新耐震
		○	教育集会所	右京区	RC	2	289	昭和53年	Ⅲ
		○	中央公民館	右京区	S	2	349	昭和45年	Ⅰ
○			西京区役所	西京区	RC	7	4,494	昭和53年	Ⅲ
○			西京区役所 駐車場	西京区	S	1	920	平成9年	新耐震
○		○	西京区役所 西京区総合庁舎東庁舎	西京区	S・W	5	4,034	令和5年	新耐震
		○	鈴川公民館	西京区	RC	2	240	昭和60年	新耐震
		○	鈴川公民館 自転車置場	西京区	S	1	22	昭和60年	新耐震
		○	桂西口会館	西京区	S	2	289	昭和57年	新耐震
○		○	西京区役所洛西支所 庁舎	西京区	SRC	10	6,194	昭和62年	新耐震
○		○	永守重信大枝文化会館	西京区	W	2	477	令和5年	新耐震
		○	もくれん自治会館	西京区	W	2	111	平成21年	新耐震
		○	さくら自治会館	西京区	W	1	94	平成13年	新耐震
		○	桂坂くすみ自治会館	西京区	W	2	115	平成26年	新耐震
		○	大原野総合自治会館	西京区	RC	2	468	昭和38年	Ⅲ
○			伏見区総合庁舎	伏見区	SRC	4	14,773	平成21年	新耐震
○		○	元納所福祉センター	伏見区	RC	2	202	昭和52年	Ⅲ
	○	○	旧伏見区役所福祉事務所	伏見区	RC	3	1,330	昭和40年	Ⅲ
		○	羽東師志水町公会堂	伏見区	W	1	52	昭和43年	未診断
		○	久我自治連合会館	伏見区	S	1	107	平成2年	新耐震
		○	板橋小学校内集会所(板橋会館)	伏見区	S	2	183	平成6年	新耐震
		○	旧伏見区役所神川出張所 庁舎	伏見区	RC	1	210	昭和48年	Ⅲ
○			伏見区役所深草支所 庁舎	伏見区	SRC	4	8,497	平成9年	新耐震
○			伏見区役所深草支所 屋外駐車場	伏見区	S	1	104	平成9年	新耐震
○		○	伏見区役所醍醐支所 庁舎	伏見区	RC	3	7,031	昭和58年	新耐震
○			消防局本部庁舎	中京区	SRC	7	9,190	昭和61年	新耐震
○			上京消防署 庁舎	上京区	SRC	5	3,154	平成11年	新耐震
○			左京消防署 庁舎	左京区	SRC	3	2,893	平成2年	新耐震
○			山科消防署 庁舎	山科区	RC	3	1,533	昭和47年	Ⅲ
○			山科消防署 車庫	山科区	S	1	69	平成8年	新耐震
○			下京消防署 庁舎	下京区	SRC	6	3,162	平成20年	新耐震
○			南消防署 庁舎	南区	RC	4	2,924	平成7年	新耐震
○			右京消防署 庁舎	右京区	RC	3	2,666	平成4年	新耐震
○			西京消防署 庁舎	西京区	RC	3	1,618	昭和51年	Ⅲ
○			西京消防署 自動車車庫	西京区	S	1	39	平成12年	新耐震
○			西京消防署 倉庫	西京区	CB	1	10	-	Ⅲ
○			伏見消防署 庁舎	伏見区	SRC	5	3,559	平成18年	新耐震
○			大徳寺消防出張所 庁舎	北区	RC	1	180	昭和48年	Ⅲ
○			中川消防出張所 庁舎	北区	RC	2	224	平成4年	新耐震
○			北野消防出張所 庁舎	上京区	RC	2	570	平成1年	新耐震
○			岡崎消防出張所 庁舎	左京区	RC	2	562	平成3年	新耐震
○			鹿ヶ谷消防出張所 庁舎	左京区	RC	2	208	昭和53年	Ⅲ
○			岩倉消防出張所 庁舎	左京区	RC	2	317	平成7年	新耐震
○			修学院消防出張所 庁舎	左京区	RC	2	189	昭和49年	Ⅲ
○			大原消防出張所 庁舎	左京区	RC	2	341	平成22年	新耐震
○			鞍馬消防出張所 庁舎	左京区	RC	1	136	昭和52年	Ⅲ
○			西大路消防出張所 庁舎	中京区	RC	2	197	昭和52年	Ⅲ
○			西大路消防出張所 器具庫	中京区	CB	1	6	昭和52年	Ⅲ
○			泉涌寺消防出張所 庁舎	東山区	RC	2	189	昭和49年	Ⅲ
○			大塚消防出張所 庁舎	山科区	RC	2	508	平成13年	新耐震
○			塩小路消防出張所 庁舎	下京区	RC	2	572	平成22年	新耐震
○			中堂寺消防出張所 庁舎	下京区	RC	2	323	平成12年	新耐震
○			西八条消防出張所 庁舎	南区	RC	2	334	昭和63年	新耐震
○			久世消防出張所 庁舎	南区	RC	2	213	昭和47年	Ⅲ
○			嵯峨消防出張所 庁舎	右京区	RC	2	266	昭和55年	Ⅲ
○			嵯峨消防出張所 倉庫	右京区	CB	1	23	昭和55年	Ⅲ
○			梅津消防出張所 庁舎	右京区	RC	2	385	昭和56年	Ⅲ
○			御室消防出張所 庁舎	右京区	RC	2	388	平成2年	新耐震
○			京北消防出張所 庁舎	右京区	RC	2	350	昭和57年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			桂消防出張所 庁舎	西京区	RC	3	233	昭和54年	Ⅲ
○			松尾消防出張所 庁舎	西京区	RC	2	309	平成5年	新耐震
○			洛西消防出張所 庁舎	西京区	RC	2	504	昭和55年	Ⅲ
○			洛西消防出張所 倉庫	西京区	S	1	62	昭和55年	Ⅲ
○			洛西消防出張所 車庫	西京区	S	1	79	平成15年	新耐震
○			南浜消防出張所 庁舎	伏見区	RC	3	480	平成16年	新耐震
○			淀消防出張所 庁舎	伏見区	S	1	246	昭和47年	Ⅲ
○			淀消防出張所 油庫	伏見区	CB	1	2	昭和47年	Ⅲ
○			山ノ下消防出張所 庁舎	伏見区	RC	2	548	昭和62年	新耐震
○			神川消防出張所 庁舎	伏見区	RC	2	466	平成14年	新耐震
○			向島消防出張所 庁舎	伏見区	RC	2	513	昭和54年	Ⅲ
○			向島消防出張所 倉庫・自転車置場	伏見区	S	1	50	昭和54年	Ⅲ
○			花背消防出張所 庁舎	左京区	S	2	105	昭和54年	Ⅲ
○			花背消防出張所 倉庫	左京区	S	1	62	昭和54年	Ⅲ
○			消防活動総合センター 管理・整備棟	南区	RC	3	3,911	平成17年	新耐震
○			消防活動総合センター 本館・宿泊棟	南区	RC	4	6,925	平成21年	新耐震
○			消防活動総合センター 総合訓練施設	南区	RC	5	3,644	平成21年	新耐震
○			消防活動総合センター 屋内・水上訓練施設	南区	RC	3	1,885	平成21年	新耐震
○			消防活動総合センター 救助訓練施設	南区	S	2	342	平成21年	新耐震
○			消防活動総合センター 通信鉄塔	南区	RC	2	218	平成21年	新耐震
○			消防ヘリポート 格納庫棟	伏見区	S	1	544	昭和63年	新耐震
○			消防ヘリポート 管理棟	伏見区	RC	1	200	昭和63年	新耐震
○			紫明消防出張所 庁舎	北区	RC	2	342	平成29年	新耐震
○			京都市立病院消防出張所 庁舎	中京区	RC	2	318	平成28年	新耐震
○			西勤修寺消防出張所 庁舎	伏見区	RC	2	183	平成31年	新耐震
○			北消防署	北区	SRC	3	3,180	令和3年	新耐震
	○		市民防災センター	南区	SRC	4	3,551	平成7年	新耐震
	○		御室消防職員待機宿舎	右京区	RC	4	1,790	平成11年	新耐震
	○		西賀茂営業所 営業所棟	北区	RC	2	799	昭和45年	Ⅲ
	○		西賀茂営業所 整備場棟	北区	S	1	917	昭和45年	Ⅲ
	○		梅津営業所 営業所棟1	右京区	S	3	772	昭和61年	新耐震
	○		梅津営業所 営業所棟1増築部	右京区	S	3	352	平成14年	新耐震
	○		松ヶ崎駅 出入口1	左京区	RC	2	151	平成9年	新耐震
	○		北山駅 出入口3	左京区	RC	2	521	平成2年	新耐震
	○		鞍馬口駅 出入口1	上京区	RC	2	231	昭和56年	Ⅲ
	○		丸太町駅 出入口3	中京区	RC	3	332	昭和56年	Ⅲ
	○		五条駅 換気塔ビル	下京区	RC	3	395	昭和56年	Ⅲ
	○		十条駅 出入口4	南区	RC	2	284	昭和62年	新耐震
	○		竹田駅 北駅舎	伏見区	S	2	2,659	昭和62年	新耐震
	○		竹田駅 南駅舎	伏見区	S	2	742	昭和62年	新耐震
	○		石田駅 出入口2	伏見区	RC	2	151	平成16年	新耐震
	○		小野駅 出入口1	山科区	RC	2	90	平成9年	新耐震
	○		柳辻駅 出入口2	山科区	RC	2	98	平成9年	新耐震
	○		東野駅 出入口1	山科区	RC	2	85	平成9年	新耐震
	○		東野駅 出入口2	山科区	RC	2	69	平成9年	新耐震
	○		二条城前駅 出入口2	中京区	RC	4	1,273	平成7年	新耐震
	○		二条城前駅 出入口3	中京区	RC	3	159	平成9年	新耐震
	○		二条駅 出入口2	中京区	RC	2	154	平成9年	新耐震
	○		くいな橋駅前ビル	伏見区	S	2	342	平成6年	新耐震
	○		西大路御池駅 出入口3	中京区	RC	2	135	平成19年	新耐震
	○		三条京阪駅 出入口1	東山区	SRC・S・RC	5	835	平成9年	新耐震
	○		横大路営業所 営業所棟	伏見区	RC	2	987	昭和48年	Ⅲ
	○		横大路営業所 整備作業場棟	伏見区	S	1	875	昭和48年	Ⅲ
	○		四条駅 換気塔ビル	下京区	S・RC・SRC	7	1,213	昭和56年	Ⅲ
○			淀ポンプ場 階段室	伏見区	RC	1	1,045	昭和56年	Ⅲ
○			上高野ポンプ場	左京区	RC	1	533	昭和50年	Ⅲ
○			北山ポンプ場	北区	RC	1	383	昭和49年	Ⅲ
○			洛西中継ポンプ場	西京区	RC	1	1,356	昭和51年	Ⅲ
○			桃山配水場	伏見区	RC	1	267	昭和44年	Ⅲ
○			上下水道局太秦庁舎	右京区	S	4	7,031	平成29年	新耐震
○			東部営業所	山科区	RC	3	1,469	平成7年	新耐震
○			北部営業所	左京区	RC	2	1,118	昭和55年	Ⅲ
○			水質管理センター 水質第1課	東山区	RC	2	1,934	昭和62年	新耐震
○			蹴上浄水場 管理棟本館	東山区	RC	3	6,019	昭和36年	Ⅲ
○			蹴上浄水場 送水ポンプ室	東山区	RC	1	941	平成6年	新耐震
○			蹴上浄水場 表洗ポンプ室	東山区	RC	1	624	平成14年	新耐震
○			松ヶ崎浄水場 管理棟 旧本館	左京区	RC	2	556	昭和32年	Ⅲ
○			松ヶ崎浄水場 管理棟 新本館	左京区	RC	2	3,903	昭和47年	Ⅲ
○			松ヶ崎浄水場 ポンプ棟	左京区	RC	1	968	昭和47年	Ⅲ
○			松ヶ崎浄水場 電気棟	左京区	RC	2	1,612	平成18年	新耐震
○			新山科浄水場 管理棟 本館・電気棟・薬注棟	山科区	RC	3	3,335	昭和44年	Ⅲ
○			疏水事務所	左京区	RC	2	1,468	昭和60年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(㎡)	建築年次	耐震性能
○			施設管理事務所	西京区	RC	3	2,997	昭和51年	Ⅲ
○			みなみ管路管理センター山科支所	山科区	RC	2	700	平成10年	新耐震
○			きた管路管理センター西部支所	西京区	RC	2	386	平成2年	新耐震
○			住吉ポンプ場 管理棟	伏見区	RC	2	1,115	平成5年	新耐震
○			住吉ポンプ場 ポンプ棟	伏見区	RC	2	2,848	昭和52年	Ⅲ
○			住吉ポンプ場 沈砂池上屋	伏見区	RC	2	4,505	昭和52年	Ⅲ
○			羽束師ポンプ場	伏見区	RC	1	2,198	昭和55年	Ⅲ
○			桃山ポンプ場	伏見区	RC	2	1,144	昭和62年	新耐震
○			向島ポンプ場	伏見区	RC	2	809	平成2年	新耐震
○			桃山南ポンプ場	伏見区	RC	1	727	平成1年	新耐震
○			大枝ポンプ場	西京区	RC	1	816	昭和62年	新耐震
○			山ノ内ポンプ場	右京区	RC	2	1,628	平成23年	新耐震
○			下水道建設事務所 事務所棟	伏見区	S	2	871	平成18年	新耐震
○			下水道建設事務所 鳥羽事務所棟	南区	S	1	327	平成12年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 第1管理棟	南区	RC	2	1,737	昭和36年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター 汚泥管理棟	南区	S	2	857	昭和47年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター 第2管理棟	南区	RC	2	4,678	昭和42年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター 第2沈砂池・ポンプ棟	南区	RC	3	2,880	昭和49年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター 第1機械棟	南区	RC	2	9,890	昭和35年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター 汚泥処理棟1/2	南区	RC	5	6,156	昭和60年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 管理本館	南区	RC	3	6,841	昭和60年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 機械棟・階段室	南区	RC	3	16,724	昭和60年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 自家発電室・受電監視室	南区	RC	2	1,473	昭和59年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 焼却機械室	南区	S	1	1,005	昭和61年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター ポンプ棟	南区	RC	2	6,332	昭和63年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 処理水再利用施設	南区	RC	2	1,014	昭和63年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 階段室・スカム分離室	南区	RC	1	302	平成2年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 換気ファン室・階段室	南区	RC	-	412	平成2年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 焼却炉電気棟	南区	RC	1	823	平成7年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 汚泥処理棟2/2	南区	RC	5	4,438	平成8年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 焼却炉補機室B	南区	S	-	390	平成9年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 水質管理棟・倉庫	南区	RC	2	462	平成7年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター A系水処理施設	南区	RC	2	24,532	平成9年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター EF系電気室	南区	S	1	259	平成9年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 第2変電所	南区	RC	3	1,113	平成12年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 焼却補機室B	南区	S	-	393	平成13年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 焼却補機室C	南区	S	-	303	平成13年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター G・H系水処理電気棟	南区	S	1	265	平成13年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 沈砂池ポンプ棟(A系水処理・ポンプ棟増築)	南区	RC	2	2,635	平成14年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 流動炉機械棟	南区	RC	2	796	平成18年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター 中継フィード棟	南区	S	1	468	平成18年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター E-1系次亜塩消毒棟	南区	RC	1	478	昭和43年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) ポンプ棟	南区	RC	1	1,061	昭和40年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) 管理棟	南区	RC	2	2,302	昭和40年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) 最終沈殿池機械棟(東)	南区	RC	3	2,910	昭和52年	Ⅲ
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) 処理施設ポンプ棟	南区	RC	2	5,938	平成2年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) 最終沈殿池機械棟(西)	南区	RC	3	3,731	平成7年	新耐震
○			鳥羽水環境保全センター(吉祥院支所) オゾン処理棟	南区	RC	3	806	平成7年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 機械管理棟	伏見区	RC	2	8,461	昭和44年	Ⅲ
○			伏見水環境保全センター 加圧浮上濃縮槽上屋	伏見区	S	1	437	平成12年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 汚水ポンプ室(分流)	伏見区	RC	2	3,269	昭和62年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 水処理電気棟	伏見区	S	2	353	平成11年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 合流沈砂池電気室	伏見区	RC	2	353	平成5年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 塩素混和池上屋	伏見区	RC	1	369	昭和44年	Ⅲ
○			伏見水環境保全センター 沈砂池ポンプ棟(合流)	伏見区	RC	4	7,389	昭和41年	Ⅲ
○			伏見水環境保全センター オゾン処理棟	伏見区	SRC	3	1,937	平成16年	新耐震
○			伏見水環境保全センター 特高電気棟	伏見区	RC	2	534	平成17年	新耐震
○			石田水環境保全センター 管理棟	伏見区	RC	4	3,736	昭和54年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター 雨水沈砂池上屋	伏見区	RC	2	1,219	昭和54年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター ポンプ棟	伏見区	RC	2	4,505	昭和54年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター 第一機械棟	伏見区	RC	3	4,700	昭和53年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター 加圧浮上濃縮棟	伏見区	RC	1	944	昭和59年	新耐震
○			石田水環境保全センター 塩素混合池上屋	伏見区	RC	2	4,507	昭和54年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター 水処理上屋	伏見区	RC	2	19,534	昭和54年	Ⅲ
○			石田水環境保全センター 脱水ケーキ搬出ホッパ棟	伏見区	RC	2	175	平成13年	新耐震
○			南部営業所	伏見区	RC	3	1,384	平成27年	新耐震
○			久多浄水場 管理棟	左京区	RC	1	218	平成20年	新耐震

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(m ²)	建築年次	耐震性能
○			京北浄化センター 管理棟	右京区	RC	2	276	平成12年	新耐震
○			京北浄化センター 汚泥処理棟	右京区	RC	2	290	平成12年	新耐震
○			京北浄化センター 汚泥ポンプ棟	右京区	RC	1	120	平成12年	新耐震
○			広河原・花脊浄水場 機械棟	左京区	RC	1	205	平成20年	新耐震
○			大原第2浄水場 管理棟	左京区	RC	2	114	平成21年	新耐震
○			山国浄水場 管理棟	右京区	RC	1	499	平成26年	新耐震
○			総合庁舎	南区	S	8	33,648	令和4年	新耐震
		○	琵琶湖疏水記念館	左京区	RC	2	921	平成1年	新耐震
○		○	学校歴史博物館 講堂棟(講堂・展示室棟)	下京区	RC	2	710	昭和11年	Ⅲ
○		○	学校歴史博物館 校舎棟(事務室・展示室棟)	下京区	RC	3	694	昭和13年	Ⅲ
○			学校歴史博物館 増築棟(収蔵庫棟)	下京区	RC	3	1,452	昭和31年	Ⅲ
○		○	生涯学習総合センター(京都アスニー)	中京区	SRC	5	11,182	昭和56年	Ⅲ
○		○	ラクト山科(ラクトC)	山科区	SRC	9	11,867	平成10年	新耐震
○			日野野外活動施設 事務所	伏見区	W	2	251	平成2年	新耐震
○			総合教育センター A棟	下京区	SRC	5	5,928	昭和61年	新耐震
○			総合教育センター B棟	下京区	RC	3	360	昭和61年	新耐震
○			教育相談総合センター	中京区	RC	5	5,352	平成15年	新耐震
○			京都まなびの街生き方探究館 校舎棟	上京区	RC	3	3,601	昭和12年	Ⅲ
○			京都まなびの街生き方探究館 体育館	上京区	RC	1	641	昭和56年	Ⅲ
○			学校給食物資集配施設 学校給食物資集配センター	右京区	S	3	1,088	昭和55年	Ⅲ
○			ふれあいの杜北学習室	北区	RC	4	-	昭和50年	Ⅲ
	○	○	山王児童館	南区	S	2	755	昭和54年	新耐震
		○	伏見中央図書館	伏見区	S	2	1,734	昭和62年	新耐震
		○	岩倉図書館	左京区	RC	1	565	平成6年	新耐震
		○	吉祥院図書館 自転車置場	南区	S	1	10	平成4年	新耐震
		○	西京図書館	西京区	RC	2	455	昭和60年	新耐震
		○	向島図書館	伏見区	RC	2	1,296	昭和61年	新耐震
		○	青少年科学センター	伏見区	RC	5	9,429	昭和44年	Ⅲ
		○	青少年科学センター 特別展示棟	伏見区	RC	2	246	平成2年	新耐震
		○	久我の杜生涯学習プラザ	伏見区	RC	2	963	平成2年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 事務所	左京区	RC	2	4,080	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 寮舎・宿舎1	左京区	RC	2	1,167	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 音楽堂・ホール	左京区	RC	1	803	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 寮舎・宿舎2	左京区	RC	3	531	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 渡廊下	左京区	RC	1	572	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 寮舎・宿舎3	左京区	W	2	243	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 アトリエ	左京区	W	1	216	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 寮舎・宿舎4	左京区	W	2	195	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 ロッジ棟4	左京区	W	2	192	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 宿泊棟4	左京区	W	1	183	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 スポーツゾーン管理棟	左京区	RC	2	150	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 ロッジ棟2	左京区	W	2	136	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 ロッジ棟1	左京区	W	1	134	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 ロッジ棟3	左京区	W	2	132	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 民家	左京区	W	1	117	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 ロッジ棟5	左京区	W	2	103	平成4年	新耐震
		○	野外活動施設花背山の家 寮舎・宿舎5	左京区	W	2	103	平成4年	新耐震
○			元西陣小学校 体育館	上京区	RC	1	375	昭和10年	I
○			元待賢小学校 体育館	上京区	RC	1	458	昭和13年	I
○			元聚楽小学校 体育館	上京区	RC	1	409	昭和42年	Ⅲ
○			元八樹小学校 教室	左京区	RC	2	566	昭和46年	Ⅲ
○			元別所小学校 校舎	左京区	RC	2	450	昭和49年	Ⅲ
○			元別所小学校 校舎	左京区	RC	2	256	昭和56年	Ⅲ
○			元堰源小学校 体育館	左京区	RC	1	200	昭和38年	Ⅲ
○			元堰源小学校 教室	左京区	RC	2	723	昭和51年	Ⅲ
○			元新洞小学校 体育館	左京区	RC	1	382	昭和29年	I
○			元教業小学校 体育館	中京区	RC	1	351	昭和7年	I
○			元生祥小学校 体育館	中京区	RC	2	674	昭和14年	I
○			元梅逕中学校 体育館	下京区	RC	1	501	昭和39年	Ⅲ
○			元有隣小学校 体育館	下京区	RC	1	407	昭和34年	Ⅲ
○			元安寧小学校 体育館	下京区	RC	1	496	昭和55年	I
○			元淳風小学校 体育館	下京区	RC	1	557	昭和59年	新耐震
○			元今熊野小学校 体育館	東山区	S	1	586	昭和54年	Ⅲ
○			元月輪小学校 体育館	東山区	RC	1	432	昭和32年	Ⅲ
○			元月輪小学校 管理棟	東山区	RC	2	654	昭和55年	Ⅲ
○			元月輪小学校 南校舎	東山区	RC	2	416	昭和55年	Ⅲ
○			元有済小学校 体育館	東山区	RC	1	484	昭和49年	I
○			元陶化小学校 体育館	南区	S	1	809	平成8年	新耐震
○			元山王小学校 体育館	南区	RC	1	787	昭和62年	新耐震
○			元細野小学校 校舎	右京区	RC	3	1,043	昭和59年	新耐震
○			元細野小学校 体育館	右京区	RC	1	548	昭和55年	Ⅲ

地震時に防災活動拠点となる建築物	災害時の要配慮者が利用する建築物	不特定多数の者が利用する建築物	棟名称	行政区	構造	地上階数	延べ面積(m ²)	建築年次	耐震性能
○			元宇津小学校 校舎	右京区	RC	2	420	昭和59年	新耐震
○			元宇津小学校 体育館	右京区	W	1	317	昭和37年	I
○			元京北第一小学校 体育館	右京区	W	2	941	平成15年	新耐震
○			元京北第三小学校 体育館	右京区	S・W	1	532	昭和36年	Ⅲ
○			元京北第二小学校 体育館	右京区	W	2	839	平成12年	新耐震
○			元向島南小学校 体育館	伏見区	RC	1	963	昭和61年	新耐震
○			元向島南小学校 教室棟(東)	伏見区	RC	3	2,143	昭和61年	新耐震
○			小野郷小学校 校舎	北区	RC	3	1,299	昭和45年	Ⅲ
○			小野郷小学校 校舎	北区	RC	2	638	昭和55年	Ⅲ
○			小野郷小学校元大森分校 校舎	北区	S	1	65	昭和56年	未診断
○			雲ヶ畑小学校 校舎	北区	RC	2	387	昭和58年	新耐震
○			中川小学校 体育館	北区	RC	1	244	昭和48年	Ⅲ
○			中川小学校真弓分校 教室	北区	S	1	126	昭和47年	未診断
○			元大原小学校百井分校 体育館	左京区	W	1	102	昭和40年	未診断
○			水尾小学校 校舎	右京区	RC	2	352	昭和29年	Ⅲ
○			元東和小学校 体育館	南区	RC	1	555	昭和58年	新耐震
○			元成徳中	下京区	RC	3	2,455	昭和6年	Ⅲ
○	○		元生祥幼稚園(同心児童館生祥分室)	中京区	W	2	523	昭和14年	Ⅲ
○			元静原小学校 校舎	左京区	RC	2	1,062	昭和53年	Ⅲ
○			元静原小学校 体育館	左京区	RC	1	510	昭和58年	新耐震
○			元銅駝美術工芸高校 校舎	中京区	RC	3	2,655	昭和8年	Ⅲ
○			元銅駝美術工芸高校 校舎	中京区	RC	3	1,276	昭和13年	Ⅲ
○			元銅駝美術工芸高校 校舎	中京区	RC	4	2,228	昭和55年	Ⅲ
○			元銅駝美術工芸高校 体育館	中京区	RC	3	1,709	平成4年	新耐震
○			元鞍馬小学校 校舎	左京区	RC	3	982	昭和52年	Ⅲ
○			元柏野小学校 体育館	北区	RC	2	793	平成3年	新耐震
○			元石田小学校 体育館	伏見区	RC	1	567	昭和51年	Ⅲ
○			元小栗栖宮山小学校 体育館	伏見区	RC	1	723	昭和57年	新耐震
○			元竹の里小学校 体育館	西京区	RC	1	723	昭和56年	Ⅲ
○			元西陵中学校 体育館	西京区	RC	1	803	昭和56年	Ⅲ
	○		北総合支援学校楽只サテライト施設 別館(旧館)	北区	RC	2	708	昭和46年	Ⅲ
	○		東山総合支援学校養正サテライト施設 別館	左京区	RC	3	1,660	昭和60年	新耐震