

参考資料6 土地利用履歴調査結果概要

年代	調査対象地の土地利用状況	対象地周辺の土地利用状況	根拠資料
1910年代	水田	水田	旧地形図 1909年(明治42年)
1920年代			旧地形図 1922年(大正11年) 旧地形図 1929年(昭和4年)
1930年代			旧地形図 1931年(昭和6年)
1940年代	建物、雑種地	雑種地等	旧地形図 1938年(昭和13年)
1950年代	大学寮、グラウンド	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、店舗等、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	航空写真 1946年(昭和21年)
			旧地形図 1951年(昭和26年) 旧住宅地図 1956年(昭和31年) 旧住宅地図 1959年(昭和34年)
1960年代	事務所、雑種地	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、店舗等、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	航空写真 1961年(昭和36年) 旧住宅地図 1963年(昭和38年) 旧地形図 1964年(昭和39年)
		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は工場、空地、駐車場、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	旧住宅地図 1966年(昭和41年) 航空写真 1967年(昭和42年)
1970年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は水田、店舗がある。	航空写真 1975年(昭和50年) 旧住宅地図 1978年(昭和53年)
1980年代	市営住宅	隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	旧住宅地図 1985年(昭和60年) 航空写真 1987年(昭和62年) 旧地形図 1987年(昭和62年)
1990年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、店舗、駐車場、北側は線路、空地、南側は空地、店舗がある。	旧住宅地図 1994年(平成6年) 航空写真 1995年(平成7年) 旧地形図 1996年(平成8年)
2000年代		隣接地は道路であり、道路を挟み、東側は戸建住宅、西側は戸建、工場、駐車場、北側は線路、荒地、南側は空地、店舗がある。	旧地形図 2003年(平成15年) 旧住宅地図 2004年(平成16年) 航空写真 2008年(平成20年)